

Elektronik-Probleme

Beitrag von „undertaker“ vom 14. Januar 2007 um 21:41

[Zitat von TRON](#)

[undertaker](#) : ist ein bei VW bekanntes Problem : liegt an dem Zentralinstrument : neu flashen lassen oder tauschen und der Zauber ist vorbei.

Grüße

Tron

...dachte das wäre im Rahmen der letzten Rückrufaktion geprüft worden;
oder verwechsel ich da was?

Aber danke für den Tipp, werde meinen freundlichen (wenn das Problem nochmal auftritt) mal darauf ansprechen.