


IPod

Beitrag von „Be-TT-ler“ vom 16. Januar 2007 um 13:10

Dank euch für alle Infos, Christian und all die Anderen,

Ich glaube, ich habe das Problem eingegrenzt. Mein **icelink 2.01** ist nicht kompatibel mit meinem Navi RNS 2 ! Stehe mit Roni44  im Kontakt. Icelink 2.01 wird getauscht in **2.02** , dann sollte das ganz funktionieren.

Ich warte also sehensüchtig auf den **icelink 2.02** aus Dresden.

Viele Grüße aus der Schmuckstadt Pforzheim

Jörg