

Vibrationen, Wrummen bei 2000 U/min

Beitrag von „morpheus“ vom 17. Januar 2007 um 22:19

hi zusammen

betreffend meinem weiter untenstehenden Problem hat mir nun die Werkstatt das "Ausgleichsgetriebe" (WAS IST DAS?) ausgewechselt. Zwar schlägt es zwischen den Gängen nicht mehr (wie in der anderen Rubrik beschrieben) aber das bereits hier beschriebene Problem (vibrieren, wrummen bei 1500 - 2000) ist zwar immer noch da aber von der Lautstärke her ist es weniger geworden. Immerhin !
WAS JETZT? Allmählich habe ich echt die Schnauze voll.
Ich möchte nun über das Werk gehen. Habe ich da eine Chance? Wie kontaktiere ich diese?

Bitte um Hilfe!