

Klappern

Beitrag von „bell407“ vom 18. Januar 2007 um 09:19

War der Instrumenteneinsatz schon mal draussen ?

Wenn ja, neues Innenteil des Blendschutzes (das gewölbte Ding über den Armaturen)
bestellen oder auf Garantie tauschen lassen, die Halteklammern von dem Ding halten nicht
mehr richtig wenn es einmal ausgebaut war.

Grüsse

Christian