

# Abnutzung Bremsbeläge

**Beitrag von „Jomaxx“ vom 22. Januar 2007 um 23:23**

Ich hab jetzt bei meinem R5 100000 km runter die voreren Beläge wurden bei 65 tkm die hinteren bei 88tkm gewechselt.

Warnen möchte ich vor der trügerischen Sicherheit der Verschleißanzeige. Der vordere Belagwechsel kündigte sich durch Schleifgeräusche vorne links an. Aussage der Werkstatt war Verschleißanzeige sei nur auf der einen Seite der Bremssättel ich glaube es war innen. Leider waren die Beläge dann außen runter. War gerade noch rechtzeitig Die Scheiben sind noch die ersten.

Jo