

# Zitterndes Xenon Licht

**Beitrag von „Xapathan“ vom 23. Januar 2007 um 08:28**

Hey Jo,  
das Problem ist bekannt: die Brenner werden von VW getauscht (Kulanz).