

# Telefonbuch leer - obwohl voll

**Beitrag von „AM22“ vom 25. Januar 2007 um 10:54**

Habe das gleiche Problem mit einem Motorola V600!

Bei ausgeschalteter Zündung geht nach einiger Zeit (leider) das Handy aus (ungeachtet der Einstellung im Handy "Zündungstimer") und verlangt nach dem Wiederanlassen die PIN. Nach der erneuten Eingabe der PIN sind die ins Fahrzeug übertragenen Namen und Telefonnummern nicht mehr vorhanden.

Abhilfe:

Telefon raus aus der Halterung und dann wieder rein... nun werden die Nummern wieder ins Fahrzeug übertragen. Dieses Spielchen nervt ungemein, weil man oft direkt nach dem Einsteigen telefonieren will und immer erst warten muß, bis wieder alles übertragen ist.

Ich habe das jetzt mal reklamiert, da ich noch Gewährleistung habe. VW hat natürlich davon noch nie gehört und will den Fall jetzt mit einem anderen Handy und einem anderen Adapter untersuchen.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen?