

Berganfahrhilfe

Beitrag von „darkdiver“ vom 7. Februar 2004 um 10:47

das ist ja fast schon wie einer Erlösung. Ein R5 Schalter welcher ohne BAH ausgeliefert wurde und nun nach einem Werkstattbesuch mit BAH rauskommt.

Das ist eigentlich unmöglich 🤖

Ich habe vor zwei Tagen noch mit WOB telefoniert und eine klare Aussage erhalten, es gibt die BAH nicht im Schalter.

Ich würde mich ebenso freuen wenn Du uns im Bereich Werkstatt was sagen könntest. Ich denke du wirst damit deiner Werkstatt auch viele neue Touareg kunden bringen.

Schönes WE und kommt auch zum Treffen ja ?

Eric