

Neue Fehlermeldung

Beitrag von „bell407“ vom 31. Januar 2007 um 14:37

So , habe meinen dicken gerade aus der Werkstatt geholt:

Fazit:

- Standheizungsteuergerät hat neue Software drauf, sollten alle machen lassen bis Modelljahr 2006 mit Fahrgestellnummern < 55000. Es kann passieren, das sich das Steuergerät nicht abschaltet (zieht dann 400mA) und somit den Komfortbus in Betrieb hält -> nach 3 Tagen is die Batterie platt... Neue Software soll das beheben....

- Steuergeräte Türen hinten gehen teilweise auch nicht schlafen, selbes Problem wie gerade beschrieben, ebenfalls neue Software....

Toll das man erst selber meckern muss, bevor die neue Software draufkommt.....



evtl. hat die Standheizung was Mechanisches (Verbrennungsluftlüfterrad und der Motor dazu....) läßt sich aber derzeit nicht sagen..... 😞

Batterien und Lichtmaschine arbeiten tip top, aber was nutzts wenn die im Stand leergesaugt werden....

Also, alle die ein Problem mit leeren Batterien und einen Dicken mit Standheizung haben oder einen mit Türen hinten 🤖 die eine FG-Nummer kleiner 55.000 haben ab zum 😊 .

Grüsse

Christian