

Beleuchtung Kombiinstrument geht erst nach Minuten an

Beitrag von „salvatore“ vom 2. Februar 2007 um 08:14

Kann es sein, daß es mit dem Lichtsensor in Zusammenhang steht?

Bei meinem brennen in der Tagfahrlicht-Schaltung alle Außenleuchten, nur der Instrumententräger bleibt finster. Sobald ich jedoch im Dunklen fahre (z.B. Garage) geht diese Beleuchtung innert 1 Sek. an. Stichwort: SW-Update 90D7 