


Beleuchtung Kombiinstrument geht erst nach Minuten an

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 2. Februar 2007 um 12:37

[Zitat von salvatore](#)

Kann es sein, daß es mit dem Lichtsensor in Zusammenhang steht?

Bei meinem brennen in der Tagfahrlicht-Schaltung alle Außenleuchten, nur der Instrumententräger bleibt finster. Sobald ich jedoch im Dunklen fahre (z.B. Garage) geht diese Beleuchtung innert 1 Sek. an. Stichwort: SW-Update 90D7 

Eigentlich nicht. Erstens, weil morgens in der dunklen Garage die Instrumentenbeleuchtung nicht angeht. Zweitens, weil ich schon einen neuen Lichtsensor bekommen habe (weil die Coming-Home-Funktion gesponnen hat).

Thomas