Geräusche --> Armaturenbrett / Lüftung

Beitrag von "Ex-Audifahrer" vom 1. November 2008 um 20:14

Hallo,

ich vernehme ab und zu eine Art "Knistergeräusch" aus dem Bereich der mittleren Ausströmer, als ob irgend ein Kabel oder ähnliches an einem "Ventilator" schleift.

Ich kann es leider nicht anders beschreiben. Es hat nichts mit der herrschenden Temperatur zu tun. Den Klappdeckel der Ablage habe ich auch schon einmal ausgebaut --> daran liegt es auch nicht. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben -- Hallo Günter, das war eine Auffordrung an den Touareg-Master- 🥮

Beitrag von "Blackhawk" vom 1. November 2008 um 20:21

Zitat von Ex-Audifahrer

Hallo,

ich vernehme ab und zu eine Art "Knistergeräusch" aus dem Bereich der mittleren Ausströmer, als ob irgend ein Kabel oder ähnliches an einem "Ventilator" schleift.

War das Navi draußen oder ist dort irgendwas repariert oder eingebaut worden?


Normalerweise würde ich sagen, daß irgendein Laub in den Luftkanal (Ventilator) gekommen

Nimm mal den Pollenfilter raus



Zitat

Hallo Günter, das war eine Auffordrung an den Touareg-Master-






Beitrag von "Ex-Audifahrer" vom 1. November 2008 um 20:24

Zitat von Blackhawk

Normalerweise würde ich sagen, daß irgendein Laub in den Luftkanal (Ventilator) gekommen ist.

Nimm mal den Pollenfilter raus [®]





Alles anzeigen

Hallo Günter,

hat aber lange gedauert -- 7 Minuten Danke für den Tipp. Jetzt nur die Frage, wie bekomme ich den Pollenfilter selbst ausgebaut und wo sitzt denn dieser ?

Beitrag von "Blackhawk" vom 1. November 2008 um 20:29

Beifahrerfußraum unten



Beitrag von "Ex-Audifahrer" vom 1. November 2008 um 20:57

Zitat von Blackhawk
Beifahrerfußraum unten
das hilft mir als visueller Typ weiter - Danke !
Beitrag von "Blackhawk" vom 1. November 2008 um 23:34
Zitat von Ex-Audifahrer
das hilft mir als visueller Typ weiter - Danke !
nun ja - ich kann´s nicht näher beschreiben 'da ich selbst den Pollenfilter noch nie ausgetauscht habe.
Ich hab da meine Leute dafür
Beitrag von "Ex-Audifahrer" vom 2. November 2008 um 00:16

Zitat von Blackhawk

nun ja - ich kann´s nicht näher beschreiben 'da ich selbst den Pollenfilter noch nie ausgetauscht habe.

Ich hab da meine Leute dafür



... das ist nicht ironisch gemeint gewesen. Ich werde morgen mal gucken und berichten.

Beitrag von "Sittingbull" vom 2. November 2008 um 10:53

Zitat von Blackhawk

War das Navi draußen oder ist dort irgendwas repariert oder eingebaut worden?

Hallo zusammen,

ich hatte nach dem Umbau auf RNS510 auch schon mal Geräusche im Bereich des mittleren Amaturenbretts, hat sich Gott sei Dank wieder gegeben .

Grüße von Stephan ⁽¹⁹⁾



Zitat von Sittingbull

Hallo zusammen,

ich hatte nach dem Umbau auf RNS510 auch schon mal Geräusche im Bereich des mittleren Amaturenbretts, hat sich Gott sei Dank wieder gegeben $\stackrel{\textstyle \square}{=}$.

Grüße von Stephan [®]

Hallo,

ich sollte mal genauer lesen! Ja, das Navi ist einmal ausgebaut worden, um den Anschluss für den iPod Adapter anzuschließen. Wenn ich recht überlege, treten diese Geräusche seit diesem Einbau auf -- wieso aber nur temporär ? Vielfach auch dann, wenn die Strecke ein wenig unebener ist. Vielleicht ist beim "Reinschieben" irgendein Kabel an eine Stelle geschoben worden, die dann diese Geräusche verursacht.

Beitrag von "Blackhawk" vom 2. November 2008 um 14:43

Zitat von Ex-Audifahrer

ich sollte mal genauer lesen ! Ja, das Navi ist einmal ausgebaut worden, um den Anschluss für den iPod Adapter anzuschließen....

Die ersten Gedanken sind halt doch immer die besten 🥌



Vermutlich scheuert das Kabel vom iPod-Adapter irgendwo Einfach den Kabelstrang mit selbstklebenden Filzsstreifen umwickeln und nix kann knarzen

Zitat

wieso aber nur temporär ? Vielfach auch dann, wenn die Strecke ein wenig unebener ist.

Durch Temparaturschwankungen



