

Telefon probleme

Beitrag von „NLV10TDI“ vom 11. Dezember 2008 um 14:39

Hallo!

Brauche euer Hilfe:

Habe neulich eine 2004 V10 gekauft. Separat eine Nokia Adapter fürs 6310i gekauft (UHV 7LO 061 435 C-mit rotem dreieck) und ein gebrauchtem 6310i.

Adapter eingerastet, die I und Pannentasten leuten rot auf, Telefon eingesteckt und ...nix...

Das Telefon wird wohl nicht erkannt, obwohl sich im Display den Tekst von "Telefon einlegen" auf "Telefon" verändert. Mit dem Lenkrad lässt sich nichts machen; genauso wenig mit de "tele"taste am RNS2. Aufgeladen wird's Telefon auch nicht.

Softwareversion der 6310i = V 5.50

Habe ich etwas falsches gemacht oder vielleicht die Falsche Halterung gekauft?

Danke für euer Hilfe.

Pieter

Beitrag von „Hottihood“ vom 11. Dezember 2008 um 16:01

Hallo Pieter,

ich habe gerade nochmal auf meinen Adapter geguckt. Da steht folgendes drauf:

CULLMANN Nokia 6210/6310/6310i

000349510 7L6.051.435.BB

Die UHV Version ist glaube ich eine Bluetooth-Version.

Ich habe den Adappter mit Nokia 6310i in meinem V6 TDI im Einsatz gehabt und es hat einwandfrei funktioniert.

Gruß Hotti