

Länge des Sicherheitsgurts

Beitrag von „Zappelduster007“ vom 20. Dezember 2008 um 21:53

Hallo zusammen,

wir haben Anfang Dezember Nachwuchs bekommen.

Dieser soll natürlich nun auch die weite Welt mittels Maxi Cosi kennenlernen.

Dass passt auch perfekt in dem VW Golf Plus United meiner Frau auf der Rückbank.

Jedoch nicht in meinen US Touareg aus dem Jahr 2004.

Der Gurt (rechts oder links hinten ist egal) ist zu kurz ;-(

Es ist ein Adapter bzw. ein Edelstahlschloss dazwischen, welches meines Erachtens nach zu dem Umstand führt.

Also heute die Fahrt zum "Freundlichen", der konnte mir leider auch nicht helfen.

Müssten sie bei der nächsten Reparatur mal schauen ...

Diese steht in Kürze aufgrund der defekten Dachtägerverriegelung an, wenn dann mal der Reparatursatz ankommt...

Vielleicht hat jemand gleiche Probleme, bzw. eine Lösung für einen ausreichend langen Gurt?

Viele Grüße, frohes Fest,

Jörg

Beitrag von „juma“ vom 21. Dezember 2008 um 15:46

Servus,

[Zitat von Zappelduster007](#)

[...]Es ist ein Adapter bzw. ein Edelstahlschloss dazwischen, welches meines Erachtens nach zu dem Umstand führt.[...]


kannst Du mal ein Bild davon einstellen? Dann können wir schauen, ob es an unseren auch so ist...

Beitrag von „Franks“ vom 21. Dezember 2008 um 15:52

der hintere Sicherheitsgurt meines US-Touareg sieht genau so aus wie ich es auch aus Deutschland kenne, da bin ich mal auf ein Bild gespannt.

Update:

Hab grad mal getestet, wie lange der hintere Gurt ist (US- Touareg Baujahr/Modelljahr 2005):

Er reicht ziemlich genau vom oberen Befestigungspunkt bis zur äußeren Stange der gegenüberliegenden Kopfstütze und dann quer wieder zurück zur unteren Aufnahme, wie auf der angehängten Originalzeichnung von VW  zu erkennen ist

Gruß

Frank

Beitrag von „Subzero“ vom 21. Dezember 2008 um 16:53

Also bei unserem 05er passt das Maxi Cosi problemlos.

Wichtig ist dass Du den Gurt als erstes ganz heraus ziehst.

Als nächstes stecke ich dann die Schnalle ins Gurtschloss, lege den Gurt übers Maxi Cosi, ziehe das ganze fest und schlaufe ihn danach noch vorne am Maxi Cosi ein.

Alles klar?

Gruß

Subzero

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 21. Dezember 2008 um 17:43

 [Zitat von Franks](#)

...

Er reicht ziemlich genau vom oberen Befestigungspunkt bis zur äußeren Stange der gegenüberliegenden Kopfstütze und dann quer wieder zurück zur unteren Aufnahme, wie auf der angehängten Originalzeichnung von VW 🤖 zu erkennen ist

Gruß

Frank

Alles anzeigen

Hallo,

ist doch logisch : VW hält konsequent die T-Norm ein 😄

Beitrag von „Zappelduster007“ vom 21. Dezember 2008 um 19:43

Hallo,

habe es gerade nochmal getestet, egal wie, der Gurt ist zu kurz 😞

Anbei ein Bild des vermeintlichen Gurthalters- verkürzerer etc., vielleicht hat jemand eine Idee wofür dieser bestimmt ist ...

Ebenfalls die Bilder wie lang der Gurt ist...

Viele Grüße

Beitrag von „bluwe“ vom 21. Dezember 2008 um 19:49

[Zitat von Zappelduster007](#)

Anbei ein Bild des vermeintlichen Gurthalters- verkürzerer etc., vielleicht hat jemand eine Idee wofür dieser bestimmt ist ...
Ebenfalls die Bilder wie lang der Gurt ist...

Viele Grüße

Bild???

Okay, jetzt ist es da, war ich wohl schneller als die Übertragung...

Beitrag von „juma“ vom 21. Dezember 2008 um 20:10

Servus,

habe gerade mal nachgesehen. Bei mir ist dieser "Verkürzer" nicht verbaut...

Schraub doch den Gurt an der Stelle ab und nimm den raus. 🤔

Beitrag von „Blackhawk“ vom 21. Dezember 2008 um 20:36

Der "Gurtverkürzer" kommt mir auch ein wenig komisch vor.

Hab so ein Ding noch nie gesehen - so wie Uli bereits geschrieben hat

Raus damit!



Beitrag von „Stein“ vom 22. Dezember 2008 um 06:13

Ist in Amerika wohl Extra kürzer, das die Dicken kein T fahren und er nicht überladen wird


Gruß
Eric



Beitrag von „mardi“ vom 23. Dezember 2008 um 00:26

Ich hab so einen Gurtverkürzer in den 70er Jahren in einem Volvo P 1800 S gehabt. Keine Ahnung, warum er so einen hatte (bei beiden Seiten).
Hab aber auch nicht weiter drüber nachgedacht - damals konnte ich noch alles "tragen".
Bei allen späteren Autos hab ich so ein Ding nie wieder gesehen.

Lieber Gruss, Dieter

Beitrag von „Zappelduster007“ vom 16. Januar 2009 um 19:40

Hallo,

nachdem ich von der VIP Kundenbetreuung aus WOB  die Antwort erhalten habe, dass die mir auch nicht helfen können, habe ich selber mal geschaut.
Den Ringschlüssel an der unteren Karosseriebefestigung des Gurts angesetzt, Schraube gelöst, systematisch vorgegangen und den Gurtverkürzer mit der tollen Teilenummer 7L0857837 und dem Kürzel JUS, wobei das US bestimmt für America steht, ausgebaut 
Und nun passt der Maxi Cosi und Junior fährt sicher mit.

Anbei zwei Bilder des "Übeltäters".

Viele Grüße

Jörg