

## R5 Kalte Luft aus Lenksäule

**Beitrag von „Albi“ vom 27. Januar 2009 um 15:59**

Hallo zusammen,

habe meinen R5 jetzt 1 1/2 Jahre . Im Fußraum (nur Fahrerseite) ist es ständig kalt, obwohl die Heizung läuft.

Habe dann festgestellt,dass aus dem Bereich für den Feststellhebel an der Lenksäule kalte Luft austritt.

Dies passiert nur bei manueller Betätigung des Schalters für Fußraumheizung und bei Climatronic.

War schon bei 2 verschiedenen 😊 . haben jede Menge rumgeschraubt ohne Erfolg. Ein Freundlicher hatte einen Vergleichstouri bei dem dasselbe Problem war, womit für Ihn klar war "Das ist Konstruktiv, da können wir nichts machen".

Kann ja wohl nicht sein , friere mir bei minus einen ab 🤖 und das soll Standard sein.

Kennt jemand das Problem?

Vielen Dank im Vorraus

Albi / Berlin

---

**Beitrag von „bluwe“ vom 27. Januar 2009 um 16:23**

Hallo

schließ Dich doch mal mit dem User veah1122 kurz,der hat nen ähnliches Problem.Oder Du schaust in diesem Forum unter Kaltluft Einbruch links oder so ähnlich.

PS : Dieser User kommt aus Deiner Region 🤖