

Standheizung tut nix?!?

Beitrag von „NLV10TDI“ vom 1. Februar 2009 um 17:31

Hallo leute,

Seitdem ich eine neue Batterie für den V10 bekommen habe, funktioniert die standheizung irgendwie nicht mehr?

Sowohl über Funk als auch manuell - nix.

Kann das mit dem Batterietausch zu tun haben?

Habt Ihr etwaige Ideen?

Beitrag von „juma“ vom 1. Februar 2009 um 17:38


Servus,

[Zitat von NLV10TDI](#)

[...]funktioniert die standheizung irgendwie nicht mehr[...]


wie äußert sich denn das Nicht-Funktionieren?

Läuft sie an und bläst nur kalte Luft? Oder tut sich einfach gar nichts?

Bei Ersterem könnte es daran liegen, dass sie auf "Lüften" geschaltet ist... 

Beitrag von „DerElektriker“ vom 1. Februar 2009 um 18:28

[Zitat von juma](#)

Bei Ersterem könnte es daran liegen, dass sie auf "Lüften" geschaltet ist... 

Oder ganz blöd (passiert mir dann und wann):
Noch Benzin/Diesel im Tank?

Bei Füllstand auf Reserve streikt die Standheizung, damit der Fahrer nicht auf dem Trockenen sitzt.

Da schon mal geschaut?

(Wäre nicht das erste Auto, das mit leerem Tank aus der Werkstatt kommt, zumal ein Spaß-Auto wie der V10 :D)

Gruß

Thilo


Beitrag von „NLV10TDI“ vom 1. Februar 2009 um 19:07

[Zitat von juma](#)

Servus,

wie äußert sich denn das Nicht-Funktionieren?

Läuft sie an und bläst nur kalte Luft? Oder tut sich einfach gar nichts?

Bei Ersterem könnte es daran liegen, dass sie auf "Lüften" geschaltet ist... 

Alles anzeigen

Sie tut einfach gar nichts....

Beitrag von „NLV10TDI“ vom 1. Februar 2009 um 19:07

[Zitat von DerElektriker](#)

Oder ganz blöd (passiert mir dann und wann):
Noch Benzin/Diesel im Tank?

Bei Füllstand auf Reserve streikt die Standheizung, damit der Fahrer nicht auf dem Trockenen sitzt.

Da schon mal geschaut?
(Wäre nicht das erste Auto, das mit leerem Tank aus der Werkstatt kommt, zumal ein Spaß-Auto wie der V10 :D)

Gruß

Thilo

Alles anzeigen

Nein, darauf habe ich bestimmt geachtet, tank ist zZ 3/4 voll...

Beitrag von „juma“ vom 1. Februar 2009 um 19:41

Servus,

[Zitat von NLV10TDI](#)

Sie tut einfach gar nichts....

wie sieht es denn mit der Sicherung aus? Schon überprüft?

Beitrag von „NLV10TDI“ vom 1. Februar 2009 um 19:57

[Zitat von juma](#)

Servus,

wie sieht es denn mit der Sicherung aus? Schon überprüft?

Nein, die habe ich noch nicht gecheckt, werde das morgen mal tun.

\

Beitrag von „Bernd S“ vom 1. Februar 2009 um 20:47

Also, das mit Funk wäre ja noch halbwegs verständlich.... Muß wahrscheinlich der Sender neu angelernt werden. (Sicherung ziehen, 10sek. warten, 8und dann innerhalb von 5sec. den "Off" - Knopf der Fernbedienung drücken.

Aber daß sie manuell auch nicht geht??? Meinst Du über die Schaltuhr?

Beitrag von „kurbler“ vom 4. Februar 2009 um 22:59

hatte auch das problem, wenn ich auf die Fernbedienung auf on gedrückt habe und dies auch durch die 2sek der grünen LED signalisiert hat das sie angehen müßte tat sich nichts, auch über das Bedienfeld der Standheizung hatte sich nichts getan, das Symbol für die Standheizung war kurz (ca. 1 sek) invertiert und danach wieder normal (Ausgangsposition). Bei mir war es die Sicherung sie ist hinter der Blende Fahrerseite seitlich am Amaturenbrett es ist die 4. von rechts in der 1. Reihe. Hab in der Bedieungsanleitung noch gelesen das auch die

Kindersicherung an sein kann.
vg
peter

Beitrag von „juma“ vom 4. Februar 2009 um 23:10

Servus,

[Zitat von kurbler](#)

[...]Bei mir war es die Sicherung[...]

danke für die Rückmeldung! 🙌

Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 5. Februar 2009 um 13:36

Hallo.Was für eine Batterie wurde erneuert??Die Fahrbatterie (unter dem Fahrersitz),oder die Batterie für Standheizung (Reseveradmulde)...Wurde eine Original Batterie verbaut!! Gleiche Stärke !!!!

Lass mal den Fehlerspeicher auslesen und die andere Batterie prüfen.....

Gruss Thomas.....

V6-TDI-(mit Standheizung)----WOWA-HOBBY--540---

Beitrag von „NLV10TDI“ vom 5. Februar 2009 um 13:42

[Zitat von feuerwehrmann](#)

Hallo. Was für eine Batterie wurde erneuert?? Die Fahrbatterie (unter dem Fahrersitz), oder die Batterie für Standheizung (Reserveradmulde)... Wurde eine Original Batterie verbaut!! Gleiche Stärke !!!!

Lass mal den Fehlerspeicher auslesen und die andere Batterie prüfen.....

Gruss Thomas.....

V6-TDI-(mit Standheizung)----WOWA-HOBBY--540---

Die Batterie unter dem Fahrersitz wurde getauscht von der VAG Werkstatt, mit VW nummer, also gehe davon aus dass es sich um eine Original Batterie handelt.

Werde während's Wochenende zuerst die Sicherungen checken und der Funkfernbedienung neu einlesen, wie mich von euch empfohlen wurde. Hoffentlich geht dann alles wieder. Halte euch auf den laufenden!

Vielen dank vorerst.

Pieter

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 5. Februar 2009 um 16:46

[Zitat von NLV10TDI](#)

Die Batterie unter dem Fahrersitz wurde getauscht von der VAG Werkstatt, mit VW nummer, also gehe davon aus dass es sich um eine Original Batterie handelt.

Werde während's Wochenende zuerst die Sicherungen checken und der Funkfernbedienung neu einlesen, wie mich von euch empfohlen wurde. Hoffentlich geht dann alles wieder. Halte euch auf den laufenden!

Vielen dank vorerst.

Pieter

Hallo Peter,

das "Grün" der Fernbedienung signalisiert eigentlich, dass eine Verbindung zum Empfänger besteht.

Sollte die Sicherung defekt sein, kann dies seinen Grund auch in der Standheizung selbst haben.

Bei mir waren die "Auspuff"-Rohre der Standheizung mit "Karenzer-Heimaterde" verstopft.

Gruß

Beitrag von „kurbler“ vom 5. Februar 2009 um 19:28

eine frage am rande,

habt ihr zur der orginalen standzeizung zwei fernbedienungen oder eine, ich hab meinen gebraucht gekauft und dar war eine dabei, ist zwar ein dienstwagen der vw ag, aber das heißt ja nicht das was verloren geht.

danke

vg

peter

Beitrag von „NLV10TDI“ vom 5. Februar 2009 um 19:30

[Zitat von kurbler](#)

eine frage am rande,

habt ihr zur der orginalen standzeizung zwei fernbedienungen oder eine, ich hab meinen gebraucht gekauft und dar war eine dabei, ist zwar ein dienstwagen der vw ag, aber das heißt ja nicht das was verloren geht.

danke

vg

peter

Alles anzeigen

Habe meins auch gebraucht gekauft, war nur eine Fernbedienung dabei.

Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 5. Februar 2009 um 19:42

Ab Werk ist nur eine Funkfernbedienung dabei...Auch bei mir....

Gruss Thomas.....

V6-TDI---WOWA--HOBBY--540---

Beitrag von „kurbler“ vom 5. Februar 2009 um 19:44

Danke, für die Antworten

vg

peter

Beitrag von „NLV10TDI“ vom 8. Februar 2009 um 14:56

Jungs eine Frage: Habe in der Anleitung geguckt, aber sehe in der Liste wird die Sicherung für die Standheizung nicht erwähnt.

@ Kurbler : wenn du schreibst erster Reihe, wird damit die erste Reihe von oben gemeint? In der Anleitung dieue Sicherung nr. 4 glaube ich?

@ Bernd S : wird diese Sicherung auch von dich gemeint?

Danke für eure Antworte und schönen Sonntag noch!

Pieter

Beitrag von „kurbler“ vom 8. Februar 2009 um 15:34

[Zitat von NLV10TDI](#)

Jungs eine Frage: Habe in der Anleitung geguckt, aber sehe in der Liste wird die Sicherung für die Standheizung nicht erwähnt.

@ Kurbler : wenn du schreibst erster Reihe, wird damit die erste Reihe von oben gemeint? In der Anleitung diue Sicherung nr. 4 glaube ich?

@ Benrd S : wird diese Sicherung auch von dich gemeint?

Danke für eure Antworte und schönen Sonntag noch!

Pieter

Alles anzeigen

war schnell bei meinen Dicken draußen und hab ein paar Fotos geschossen.

es ist die 20A Sicherung hab sie rot umrandet. Du muß in das Heft 3.3 Rat und Tat rein gucken
habs schnell abfotografiert.

gibt sogar nochein addon von der Breitseite 😄

bei den deckek, muß Dich nur trauen ein bischen fester anzuziehen sobald Du einen kleinen Spalt hast, gleichmäßig oben und unten rausziehen und dabei hin und her quaken.

vg

peter