

Problem: Tür wird vom Board-PC nicht erkannt

Beitrag von „TouareG-PoweR“ vom 24. Februar 2009 um 15:27

Hallo liebe Touareg-Freunde,

leider habe ich folgendes Problem mit unserem Touareg R5, zugelassen 03/05. Manchmal tut er so, als würde der Board-PC die Beifahrertür überhaupt nicht steuern und wahrnehmen kann. Dann funktioniert die Anzeige für die geöffnete Tür, das Auf- und Zuklappen des rechten Seitenspiegels und auch die Hebevorrichtung für das Türfenster nicht.

Danke für Eure Hilfe und Tipps.

Grüße

Beitrag von „wolve“ vom 24. Februar 2009 um 20:59

Ohne auch nur einen Blick auf die Schaltpläne des T zu werfen (sporadischer Massefehler), würde ich die Ursache primär beim Türsteuergerät vermuten. Entweder hat es einen Schuss weg, oder es ist nur ein Stecker lose...

Grüße,

Klaus