



Feuchtigkeit im Xenonscheinwerfer

Beitrag von „Manfred H“ vom 17. März 2009 um 13:11

Hallo, ich habe einen T-Reg (V6TDI) BJ 07/2009 gestern neu übernommen. Heute habe ich gesehen, dass in den beiden Xenon Scheinwerfen leichtes Kondenzwasser ist. Mein Händler sagt, dass ist normal. Stimmt das? kann man was dagegen tun? auch wenn das Wasser trocknet, wird es Wasserflecken am Glas hinterlassen. Bitte um Infos dazu, danke Manfred  

Beitrag von „coala“ vom 17. März 2009 um 13:35

Servus Manfred,

das Thema wurde bereits in mehreren Freds behandelt. Z.B. hier [klick](#)

Würde ich mal beobachten, ob das öfters auftritt und dann gegebenenfalls reklamieren. Spuren muß das, saubere Oberflächen vorausgesetzt, nicht hinterlassen, denn Kondensat ist frei von Kalk und Mineralien und trocknet daher rückstandsfrei ab.

Grüße
Robert

Beitrag von „Manfred H“ vom 17. März 2009 um 13:37

Hallo Robert, danke für die Antwort. Ich werde mal abwarten, mein Händler prüft das gerade mit VW ab. Bin gespannt was da zurück kommt, Grüße aus Wien Manfred

Beitrag von „Sittingbull“ vom 17. März 2009 um 15:33

[Zitat von Manfred H](#)

Hallo, ich habe einen T-Reg (V6TDI) BJ 07/2009 gestern neu übernommen. Heute habe ich gesehen, dass in den beiden Xenon Scheinwerfern leichtes Kondenzwasser ist. Mein Händler sagt, dass ist normal.

Hallo Manfred,

das ist unter bestimmten Wetterbedingungen wirklich normal, nur sollte das Kondenswasser auch schnell wieder verschwinden. Rückstände sind keine zu erwarten 🤔

Grüße von Stephan 🤔

Beitrag von „khclp“ vom 17. März 2009 um 16:49

[Zitat von Manfred H](#)

.....ich habe einen T-Reg (V6TDI) BJ 07/2009 gestern neu übernommen. ...

[OT]Hallo Manfred,

wie kannst du das gute Stueck denn gestern schon bekommen haben? Der wird doch erst gebaut und ausgeliefert in 07/2009 wir haben doch erst Maerz! 🤔 🤔

Sorry aber das musste einfach sein

Gruß Kurt

🤔 [/OT]

Beitrag von „Blackhawk“ vom 17. März 2009 um 16:57

[Zitat von khclp](#)

[ot]Hallo Manfred,
wie kannst du das gute Stueck denn gestern schon bekommen haben? Der wird doch
erst gebaut und ausgeliefert in 07/2009 wir haben doch erst Maerz! 🙄 🙄
Sorry aber das musste einfach sein
Gruss Kurt

🙄 [/ot]

Hallo Kurt,

Er meint sicher Woche 07/2009 🙄



Beitrag von „bub“ vom 19. März 2009 um 16:24

hi, schau doch mal in die bedienungsanleitung deines autos:kapitel 3.1 bedienung auf der seite
83. den hinweis:

bei kühlen bzw. feuchten witterungsverhältnissen....

hatte nämlich das gleiche problem:-)

gruß bub