


# Touareg 2004 Hilfe

Beitrag von „bobiluk“ vom 29. März 2009 um 20:56

Hallo,  
wer kann mir helfen ??  
was mus ich machen:   
Kann mir da jemand einen Tipp geben?

Adresse 09 -----  
Steuergerät: 7L6 937 049 K  
Bauteil: 2703  
Codierung: 0122108  
Shop #: WSC 31414  
2 Fehler gefunden:  
00907 - Eingriff Lastmanagement  
000 - -  
01520 - Sensor für Regen-und Lichterkennung (G397)  
008 - unplausibles Signal - Unterbrochen

Adresse 17 -----  
Steuergerät: 7L6 920 880 M  
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 2921  
Codierung: 0007111  
Shop #: WSC 31414  
1 Fehler gefunden:  
00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht  
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Unterbrochen

Adresse 19 -----  
Steuergerät: 6N0 909 901  
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101  
Codierung: 0000006  
Shop #: WSC 31414  
2 Fehler gefunden:  
01303 - Sende-und Empfangsgerät für Telefon (R36)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Unterbrochen  
00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht  
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Unterbrochen

Adresse 56 -----

Steuergerät: 7L6 035 186 A

Bauteil: Radio 0629

Codierung: 0007447

Shop #: WSC 31414

1 Fehler gefunden:

01303 - Sende-und Empfangsgerät für Telefon (R36)

004 - kein Signal/Kommunikation - Unterbrochen

Adresse 68 -----

Steuergerät: 7L0 955 119 F

Bauteil: Front Wiper 2416

Codierung: 0000004

Shop #: WSC 31414

2 Fehler gefunden:

01024 - Regensensor (G213)

014 - defekt - Unterbrochen

01520 - Sensor für Regen-und Lichterkennung (G397)

014 - defekt - Unterbrochen

Adresse 76 -----

Steuergerät: 7L0 919 283 E

Bauteil: 0E Einparkhilfe 0907

Codierung: 0000000

Shop #: WSC 00000

1 Fehler gefunden:

01627 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts mitte (G253)

006 - Kurzschluß nach Plus

---

### **Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 30. März 2009 um 16:51**

Ich tippe mal auf Marderbiss oder irgendein Masse Problem. Womöglich Scheuerstelle oder defektes Steuergerät. hast du die Fehler vom Freundlichen ohne Problemlösung?

\*Kopfkraz\*

---

### **Beitrag von „R5“ vom 25. April 2009 um 09:27**

du wirst wohl einen kabelunterbrechung in der CAN Leitung haben , so wie dich die Fehler hier ausdrücken. die frage ist nur wo, irgendwo mal was umgebaut verkleidung abgebaut i kabel laufen?

Die CAN Leitungen sind die, die immer miteinander verdreht sind.