

Facelift Stossstange ???

Beitrag von „c21160“ vom 15. Mai 2009 um 21:05

Hallo,
kann mir einer von Euch sagen, ob es sich um eine Stossstange vor oder nach Facelift handelt ?
Die Stossstange soll aus 2 Teilen bestehen. Sind diese verklebt oder geschraubt ?
Gruß Gerhard

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 15. Mai 2009 um 21:34

Die Stoßstange besteht aus zwei Teilen, das ist korrekt!Geklebt oder geschraubt weiß ich leider jetzt nicht. Es ist ein Ober sowie Unterteil. Das Unterteil ist austauschbar, da man z.B. bei Anbau einer aHK dieser wechseln solltest bzw. musst aber auch wenn du z.B. den R5 mit einer anderen Auspuffanlage a la V10 ausstatten willst.

Der R5 hat nämlich die auspuff Buchten unten nicht. So wie diese hier ausschaut würde ich sagen das es sich um eine V6 TDI Stange eventuell auch V10 Stange handelt. ob Vor FL oder FL weiß ich nicht. wobei es da keine gravierenden Unterschiede gibt.

Warum brauchst sie denn? Wenn es nur um das Stofstangenunterteil geht, das kannst dir für 169,-Teuro neu bestellen. Gebe dir gerne die Adresse dafür!

Gruß
Manu

Beitrag von „c21160“ vom 15. Mai 2009 um 21:39

Ich habe im Blechteil (oberes Teil) eine Beule. Ich würde gerne nur das Oberteil tauschen und mein altes Unterteil benutzen, da ich eine AHK habe. Habe die Stossstange in der Bucht ersteigert, allerdings "blind" und ohne Hintergrundinfos. Hoffe es passt.

Beitrag von „Arndt“ vom 15. Mai 2009 um 21:52

Die hintere Stoßstange ist meines Wissens nach gleich, Unterschiede gibt es nur vorne.

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 15. Mai 2009 um 21:53

Gebe ich Arndt Recht! Sollte passen! Wusste nämlich auch keine Unterschiede zum FL hinten.

Beitrag von „Blackhawk“ vom 15. Mai 2009 um 21:55

ähm - welches Blechteil 🤔

Der Stoßfänger (Ober- und Unterteil) ist auf Kunststoff.

Der Unterteil ist in den Oberteil lediglich eingeklipst. 🤔

Unterschiede gibt es beim Oberteil mit und ohne außenliegendes Reserverad.

Beim Unterteil gibt es mehrere Varianten



Beitrag von „c21160“ vom 15. Mai 2009 um 22:41

Die Beule in meinem T. ist seitlich in dem lackierten Blechteil.

Ist das lackierte Blechteil geklebt oder geschraubt an den unteren Stoßfänger ?

Gerhard

Beitrag von „Blackhawk“ vom 15. Mai 2009 um 22:47

Kannst Du mal ein Foto einstellen?



Beitrag von „c21160“ vom 15. Mai 2009 um 22:52

Hab die Stelle rot gekennzeichnet.
Gerhard

Beitrag von „Blackhawk“ vom 15. Mai 2009 um 22:57

Das ist eindeutig der Stoßfänger-Oberteil (Kunststoff)

Schau mal zu Deinem 😊 und laß Dir ein Anbot mit "Spotrepair" machen.

Wird vermutlich die günstigste Lösung sein 😊



Beitrag von „c21160“ vom 15. Mai 2009 um 22:59

Habe heute die im 1.Beitrag eingefügte Stossstange ersteigert.
Würde gerne das entsprechende Teil austauschen und den unteren Teil von meiner aktuellen nehmen...
Gerhard

Beitrag von „Blackhawk“ vom 15. Mai 2009 um 23:06

Sollte kein Problem sein.

Hoffentlich paßt die Farbe und das die heile ankommt (ohne kratzer)



Beitrag von „c21160“ vom 15. Mai 2009 um 23:08

Farbe stimmt, ist nur 20 km entfernt und für 22 Euro kann man nicht viel falsch machen, wenn es passt.

Danke
Gerhard

Beitrag von „Blackhawk“ vom 15. Mai 2009 um 23:20

Hey - EUR 22,- ist wirklich ein Schnäpchen 🍷👍

Da lohnt auch der Umbau



Beitrag von „wolfibaun“ vom 29. Mai 2009 um 14:15

Hallo,

hast Du schon umgebaut? Aufpassen mit den Kabeln der PDC beim abbauen des alten Stoßfängers. Die Clipse am Unterteil drückst Du am Besten mit einem großen flachen Schraubendreher raus. Beim Einclipsen ind das neue Oberteil hilft Seifenwasser auf die Clipse - dann flutschts besser 😊

Viele Grüsse

Wolfgang