

Differenzdrucksensor am V10 defekt :(

Beitrag von „H-Joe“ vom 4. Juni 2009 um 14:54

Hallo 😊

Der sogenannte "Differenzdrucksensor" an meinem Touareg scheint im Eimer zu sein.

Kann mir hier jemand sagen was dieses Teil für eine Funktion hat und ob ich das Teil sofort austauschen lassen soll

... die Fehlermeldung tritt nur sporadisch auf.

... das Teil kostet ca. 80€ 😞

... die montage ca. 1300€ (Motor und Gertiebe müssen raus) 😞

Beitrag von „H-Joe“ vom 23. Juni 2009 um 12:08

Dieses kleine Teil muß für 1300€ eingebaut werden!!!!!!!!!!!!!! 🙄

<http://img188.imageshack.us/i/dds1c.jpg/>

.... was sind das für Konstrukteure ????????

... kennt hier jemand eine Möglichkeit das Teil zu tauschen ohne den Motor und das Getriebe auszubauen?

Beitrag von „Lollo050968“ vom 23. Juni 2009 um 12:36

[Zitat von H-Joe](#)

Dieses kleine Teil muß für 1300€ eingebaut werden!!!!!!!!!!



<http://img188.imageshack.us/i/dds1c.jpg/>

.... was sind das für Konstrukteure ????????

... kennt hier jemand eine Möglichkeit das Teil zu tauschen ohne den Motor und das Getriebe auszubauen?

Alles anzeigen

Hast Du keine Garantieverlängerung? Hilft Dir jetzt nicht wirklich weiter, ich denke aber da muss der Motor raus. Wobei dann 1300,00 € noch seehr günstig ist.

Gruß

Lollo

Beitrag von „H-Joe“ vom 23. Juni 2009 um 12:46

ich habe eine Gebrauchtwagengarantie ... allerdings nicht bei VW und die übernimmt die Reperatur leider nicht

wieso um Himmels willen ist das Teil so bescheiden verbaut ... da muß doch nur ein Schlauch und ein Kabel dran theoretisch kann das Teil doch überall verbaut werden

... mein Freundlicher sagte mir das ich das Teil besser woanders verbaue da es wohl öfter kaputt gehen kann!!!