

# Verschwundene Menüpunkte im Komfortsetup

**Beitrag von „ghost75“ vom 24. September 2004 um 11:19**

Hallo liebe T-Gemeinde,

ich habe bei meinem R5 jetzt schon wiederholt festgestellt, daß von Zeit zu Zeit der Menüpunkt Licht im Komfortsetup verschwunden ist.

Ich muß dann immer Sprache auf englisch wechseln, und dann wieder zurück auf deutsch damit der Menüpunkt wieder vorhanden ist.

Wer hat ähnliches festgestellt, gibt es Abhilfe?

P.S.  Der Touareg hat mich angegriffen. Habe mir beim eiligen zuschlagen der Heckklappe eine blutige Nase geholt. (Nein ich habe kein übergroßes Riechorgan 😄).

Gruß Markus

---

**Beitrag von „T-RACK“ vom 24. September 2004 um 12:49**

ich habe das gleiche Problem.

Auch ich habe den Tip bekommen: Sprache kurz auf englisch stellen und wieder zurück auf deutsch.

Schon war der Menüpunkt "Komfort Setup" wieder da.

Eine andere Lösung des Problems konnte mir niemand anbieten.

---

**Beitrag von „Hagen“ vom 24. September 2004 um 13:01**

Wie ist das jetzt genau? Ist der komplette Menüpunkt "Komfortsetup" weg oder nur das Untermenü "Licht"?

---

## Beitrag von „T-RACK“ vom 24. September 2004 um 13:19

Zitat von Hagen

Wie ist das jetzt genau? Ist der komplette Menüpunkt "Komfortsetup" weg oder nur das Untermenü "Licht"?

gut außgepasst lieber Hagen! Du hast natürlich vollkommen recht.

Bei mir war aus dem Hauptmenue "Komfort-Setup" lediglich das Untermenue "Komfort" mehrfach verlustig.

Chris

---

## Beitrag von „rollo68“ vom 24. September 2004 um 13:31

Hallo!

Ich hatte das auch schon einmal, habe aber lange im Auto rumprobiert, dabei gab es einen Fehler im Fehlerspeicher.

Ich habe ihn mit VAG-Com ausgelesen. Da stand: Fehler Lastmanagement, Unterspannung.

Habe den Fehler gelöscht und er kam sofort wieder.

Dann Motor gestartet, Fehler gelöscht, alle Menüpunkte wieder da und Fehler weg.

MFG

Roland 😊

---

## Beitrag von „ghost75“ vom 27. September 2004 um 09:34

@ Hagen

Als bei mir ist es immer nur der Menüpunkt LICHT.