

Rücksitzlehne "klappert"

Beitrag von „Snowman24“ vom 10. September 2009 um 20:27

Servus allerseits,

nachdem mich das gerumpel und geklappere in meinem T. langsam zum kochen gebracht hat, habe ich mich heute zusammen mit meinem Vater einmal auf die Suche nach dem Übel gemacht.

Die Rücksitzlehnen klappern, wenn man dagegen klopft.

Die genaue Fehlerursache sind die Plastikgleitstücke unten an den Scharnieren der Lehnen. Diese sind sehr ausgeleiert, sodass die Achse der Lehnen darin nicht mehr fest sitzt.

Meine Frage nun an Euch: Wisst Ihr zufällig, wie man diese Plastikteile wechselt und ob es die einzeln gibt oder nur die gesamte Rücksitzbank...?

Viele Grüße

Marcus

Beitrag von „Blackhawk“ vom 10. September 2009 um 21:21

Hallo Marcus,

Buchse außen für Lagerbolzen li --> 7L0 885 271 B

Buchse außen für Lagerbolzen re --> 7L0 885 272

Buchse innen li + re 7L0 885 340

Stück kostet außen EUR 1,25, innen EUR 0,26



Beitrag von „Snowman24“ vom 10. September 2009 um 21:43

Servus Günter,

danke Dir für die schnelle Antwort.

Ich werde die Teile gleich morgen früh bestellen.

Weißt du auch, wie man die "inneren", also die mittleren Lagerbuchsen wechselt?

Viele Grüße

Marcus

Beitrag von „Annakin“ vom 11. September 2009 um 17:31

Hallo,

das Problem ist bei VW bekannt. Das hat man mir zumindest so gesagt, als ich mit dem Dicken in der Werkstatt war. Die haben da was dran gemacht und seitdem ist Ruhe.