

# Abgas Geruch im Innenraum???

**Beitrag von „Custom-Tuner“ vom 25. September 2009 um 09:58**

Hallo Leute ich habe folgendes Problem bei meinem R5 Diesel

und zwar wenn man an einer Ampel steht oder im allgemeinen steht, riecht es nach ein paar Sekunden richtig nach Abgasen im Auto Innenraum (während der Fahrt überhaupt nicht)

Es geht nur weg wenn man den Knopf für inneren Luftkreislauf drückt, d.h. doch irgendwo ziehen die Abgase rein, hat jemand von euch eine Ahnung wo ich mal nachschauen könnte???

mfg

---


**Beitrag von „Arndt“ vom 25. September 2009 um 10:11**

Das klingt nach Abgasen der Zusatzheizung.

Stell doch einfach die Klimaanlage auf automatischen Umluftbetrieb. Bei jedem Stopp und bei jeder Rückwärtsfahrt wird dann die Frischluftzufuhr geschlossen. (Ist die mittlere Taste mit dem Pfeil und dem "A").

---

**Beitrag von „jamesbond“ vom 25. September 2009 um 10:13**

Die "Zuheizerzeit" beginnt wieder 

Wenn das Problem jetzt "beginnt", ist der Zuheizer der erste Tipp.

Bei den jetzigen Temperaturen wird der Zuheizer wieder aktiviert. Das "Auspuffröhrchen" davon endet unter dem Fahrzeug zwischen linkem Vorderrad und Schweller der Fahrertür.

LG  
james

---

## **Beitrag von „Custom-Tuner“ vom 25. September 2009 um 10:20**

Bei dem automatischen Modus ist es zwar wenig besser aber die abgase riecht man trotzdem noch.. nur wenn man komplett den schalter mit dem Pfeil drückt (ohne A) richt man nichts mehr!

Ich hatte das Problem auch schon im Sommer, kann man was gegen den Zusatzheizer oder wie das Teil heißt etwas machen?

---

## **Beitrag von „Arndt“ vom 25. September 2009 um 11:18**

### Zitat von Custom-Tuner

Ich hatte das Problem auch schon im Sommer, kann man was gegen den Zusatzheizer oder wie das Teil heißt etwas machen?

Ja, die Heizung ausstellen.

Ohne Zusatzheizer erzeugen moderne Diesel nicht mehr ausreichend Abwärme um den Innenraum aufzuheizen. Wenn Du also frieren möchtest.....

---

## **Beitrag von „ap11“ vom 25. September 2009 um 11:41**

Springt der Zuheizer auch bei Sommertemperaturen an ?

Alex.

---

## **Beitrag von „coala“ vom 25. September 2009 um 13:39**

### Zitat von ap11

Springt der Zuheizter auch bei Sommertemperaturen an ?

Alex.

Der Schwellwert liegt bei +10°Außentemperatur. Weitere Kriterien zur Aktivierung: Tank nicht auf Reserve, Motor nicht betriebswarm (Kühlwassertemperatur nach meinen Beobachtungen kleiner 80°C, über diesem Wert wird der Zuheizter definitiv bis zum nächsten Start abgeschaltet)

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „Arndt“ vom 25. September 2009 um 13:47**

[Zitat von ap11](#)

Springt der Zuheizter auch bei Sommertemperaturen an ?

Alex.

Nein, aber aktuell ist es morgens im einstelligen Bereich.

---

### **Beitrag von „jamesbond“ vom 25. September 2009 um 13:55**

[Zitat von Custom-Tuner](#)

Ich hatte das Problem auch schon im Sommer, .....

Dann würde ich den 😊 schauen lassen. Die können die Dichtigkeit des Auspuffkrümmers genau testen ... bei meinem T5 hatte ich das gleiche Problem. Es war damals der Krümmer

undicht.

LG  
james

---

### **Beitrag von „Custom-Tuner“ vom 26. September 2009 um 10:48**

Kann man irgendwie erkennen wie und wann der Zusatzheizer anspringt bzw angeht??

Ansonsten muss ich dann doch wohl zum freundlichen....

---

### **Beitrag von „coala“ vom 26. September 2009 um 11:00**

[Zitat von Custom-Tuner](#)

Kann man irgendwie erkennen wie und wann der Zusatzheizer anspringt bzw angeht??

Ansonsten muss ich dann doch wohl zum freundlichen....

Den hört man im Innenraum ganz leise Tickern. Die Kraftstoff-Förderpumpe macht "klick, klick, klick..." in (leistungsmäßig gesteuerten) Intervallen von etwa geschätzten 1,5 - 0,5 Sekunden. Ansonsten aussteigen und horchen. Das ist eigentlich nicht zu überhören...

---

### **Beitrag von „macko“ vom 27. September 2009 um 22:44**

Und drandenken, ist der Tankinhalt schon auf Reserve, startet der Zuheizter nicht mit. Passiert das bei 3 Kaltstarts, deaktiviert sich der Zuheizter und muss vom VW Service erst wieder freigeschalten werden!



---

## Beitrag von „coala“ vom 28. September 2009 um 07:32

### [Zitat von macko](#)

Und drandenken, ist der Tankinhalt schon auf Reserve, startet der Zuheizter nicht mit. Passiert das bei 3 Kaltstarts, deaktiviert sich der Zuheizter und muss vom VW Service erst wieder freigeschalten werden!



Ersteres ist richtig. Siehe auch weiter oben: *...Weitere Kriterien zur Aktivierung: Tank nicht auf Reserve...*

Zweiteres trifft mit Sicherheit nicht zu. Da hätte ich, sowohl mit dem ersten, als auch mit dem jetzigem T schon ausgesprochen oft beim Freundlichen vorstellig werden müssen. Was würde denn das bitteschön auch für einen Sinn machen? "Deaktiviert" wird der Zuheizter ganz einfach über den aktuellen Tankfüllstand: Oberhalb Reserve = Ein beim Kaltstart, Unterhalb = Aus um die Restreichweite zu maximieren. Tankt man nach, läuft alles wieder wie gehabt - und zwar definitiv ohne irgend eine notwendige Freischaltung.

---

## Beitrag von „xlutz“ vom 28. April 2013 um 20:59

Hallo Zusammen,

jetzt muss ich das Thema mal wieder aufgreifen. Habe diesen Geruch seit 3 Tagen auch im Innenraum. Aber ich denke mit dem Zuheizter hat das nicht zu tun, da im ganzen Winter dies nicht war. Vor 3 Wochen hat mein R5 einen neuen Krümmer bekommen mit all was dazu gehört. Laut dem 😊 ist an der Abgasanlage alles ok. Der Geruch nervt wirklich sehr. Hat jemand vielleicht auch dies Problem mal gehabt und kann einen Tip geben?

LG  
Bob

---

## Beitrag von „sancho“ vom 11. Februar 2017 um 08:02

### Zitat von xlutz

Hallo Zusammen,  
jetzt muss ich das Thema mal wieder aufgreifen. Habe diesen Geruch seit 3 Tagen auch im Innenraum. Aber ich denke mit dem Zuheizter hat das nicht zu tun, da im ganzen Winter dies nicht war. Vor 3 Wochen hat mein R5 einen neuen Krümmer bekommen mit all was dazu gehört. Laut dem 😊 ist an der Abgasanlage alles ok. Der Geruch nervt wirklich sehr. Hat jemand vielleicht auch dies Problem mal gehabt und kann einen Tip geben?

LG  
Bob

Hallo.

Habe das Problem auch seit einigen Wochen. Beim genauen betrachten kann man unter Einstrahlung einer hellen LED-Leuchte feststellen, dass oberhalb des Auspuffkrümmers, die Abgase austreten. Vermutlich ist dort die Dichtung defekt. Beim Stillstand füllt sich der Motorenraum dann mit diesen Abgasen bis dieselben über die Lüftungsschlitze dann in den Innenraum treten.

Nun schreibst Du, dass dein T5 einen neuem Krümmer samt Dichtungen bekommen hat. Ist das Problem denn nun behoben?

LG Henry