

RSN2 CD fehlende Telefonfunktion

Beitrag von „dark-bunny“ vom 27. September 2009 um 15:53

Hallo,

ich habe in meinem T-reg ein RSN 2 CD eingebaut (Bj 02/05)

Hat bei euch auf dem Navi die Taste TEL eine Funktion.

Bei mir erscheint immer im Display Telefon nicht eingelegt, obwohl ein Telefon vorhanden ist. Über das MFL und Sprachbedienung geht es einwandfrei.



Oder gibt es für das Navi ein Update

Gruß

Karl-Heinz

Beitrag von „Uwe37“ vom 27. September 2009 um 16:06

Hallo,

die Taste hat lt. VW keine Funktion. Es gibt auch kein Update dafür. Der Grund für die nicht vorhandene Belegung ist mir nicht bekannt. Bei mir funktioniert das Telefon auch nur über das MFL und die Sprachbedienung.

Gruß

Uwe

Beitrag von „dark-bunny“ vom 27. September 2009 um 19:13

Hallo Uwe,

danke für die Info, ich dachte das es vielleicht ein Firmware update dafür gibt.

Aber da habe ich mich wohl getäuscht.

Gruß

Karl-Heinz