

Fernbedienung Standheizung anlernen funktioniert nicht

Beitrag von „JohnnyRebell“ vom 19. Oktober 2009 um 10:50

Hallo Leute,

hat jemand vielleicht eine Tipp an was es liegen könnte? Das mit dem ziehen der Sicherung 2+4 und das Drücken der Fernbedienung OFF hat nicht funktioniert.

MfG

Glaser

Beitrag von „dark-bunny“ vom 19. Oktober 2009 um 23:41

das kannst du vergessen.Die Fernbedienung kann nur über den PC beim:) angelernt werden.

Gruß

Karl-Heinz

Beitrag von „macko“ vom 20. Oktober 2009 um 14:52

Du solltest vielleicht etwas mehr Hintergrundinfo geben.

Welche Standheizung, welche FFB, original, nachgerüstet, Modell/Motor, etc.

gruss

marco

Beitrag von „JohnnyRebell“ vom 20. Oktober 2009 um 22:16

Hallo,

es ist die original Standheizung mit der original Fernbedienung.

MfG

Johnny

Beitrag von „ap11“ vom 8. November 2009 um 16:52

[Zitat von dark-bunny](#)

das kannst du vergessen. Die Fernbedienung kann nur über den PC beim:) angelernt werden.

Gruß

Karl-Heinz

Sowas habe ich leider auch noch vor. Hab zwar eine neue Batterie drin und die LED leuchtet nun auch schön-aber 5 sek orange, was "leere Batterie" heißen würde. Ist aber eben neu und voll. Am Auto reagiert nichts aber die Standheizung geht prima, wenn **im** Auto programmiert.

Ich denke, dass ich nun auch zum Anlernen zum Freundlichen muß.

Alex.

Beitrag von „ap11“ vom 9. November 2009 um 09:57

Edit: Fehler wahrscheinlich gefunden-falsche Batteriegröße .

Für alle, die es interessiert die Richtigen

Varta 1/3N
Ucar 2I76
Duracell DL1/3n
Kodak K58L

hat kein Laden-sollte man sich also besorgen ,bevor der Winter anfängt!

Alex.

Beitrag von „ChRadi“ vom 9. November 2009 um 16:38

Hallo Gemeinde,

mein kleiner Grosser ist auch mit der orig. Standheizung ausgerüstet, allerdings ohne FB. Kann die über den 😊 einfach nachbestellt und angelernt werden?

Danke und Gruß,

Radi

Beitrag von „Blackhawk“ vom 9. November 2009 um 17:06

[Zitat von ap11](#)

Edit:Fehler wahrscheinlich gefunden-falsche Batteriegröße .

Für alle, die es interessiert die Richtigen

Varta 1/3N
Ucar 2I76
Duracell DL1/3n
Kodak K58L

hat kein Laden-sollte man sich also besorgen ,bevor der Winter anfängt!

Alex.

Alles anzeigen

Die Energizer A23 funzt auch 



Beitrag von „ap11“ vom 9. November 2009 um 17:13

Batterie / Batterien Fernbedienung Standheizung Baujahr 2009

Varta 1/3N

Ucar 2I76

Duracell DL1/3n

Kodak K58L

so-damit man es später im Ernstfall mit der Suche auch gut finden kann

@ Blackhawk: die Energizer sieht aber anders aus.Gibts da verschiedene Fernbedienungen? Die mir genannten sind etwa 10*11 mm groß. Die Energizer scheint länger zu sein und wenn ich richtig gegoogelt habe auch 12V zu sein. Bei mir müssen 3V Batterien rein.Siehe Bild im Link.

<http://www.volkswagen.at/files/at/eleme.../1344896417.jpg>

Alex.  

Beitrag von „Blackhawk“ vom 9. November 2009 um 17:30

[Zitat von ap11](#)

Batterie / Batterien Fernbedienung Standheizung Baujahr 2009

Varta 1/3N
Ucar 2I76
Duracell DL1/3n
Kodak K58L

so-damit man es später im Ernstfall mit der Suche auch gut finden kann

@ Blackhawk: die Energizer sieht aber anders aus. Gibts da verschiedene Fernbedienungen? Die mir genannten sind etwa 10*11 mm groß. Die Energizer scheint länger zu sein und wenn ich richtig gegoogelt habe auch 12V zu sein. Bei mir müssen 3V Batterien rein. Siehe Bild im Link.

<http://www.volkswagen.at/files/at/eleme.../1344896417.jpg>

Alex.  

Alles anzeigen

Hallo Alex

Fernbedienung Mj. 2007 (ist noch der älter Funkteil)
3D0 963 511 B
Beide +Pole Richtung Funkkopf (Miniantenne)

Länge Batterie 18,5 mm

Es gibt auch noch die "digades" A23 - Länge 18,6mm

Die normalen 12V, die man am Markt bekommt, sind um 1 - 1,5 mm zu kurz



Beitrag von „ap11“ vom 9. November 2009 um 17:33

Ach so-bei der neuen FB sitzt die Batterie ja senkrecht drin,wenn man auf die Tasten schaut.Deshalb die anderen Batterien.

Alex.

Beitrag von „ap11“ vom 11. November 2009 um 11:48

Nochmal ich-die Batterie war jetzt die Richtige.Ergebnis: jetzt blinkte die FB schön grün aber immernoch mit Fehlermeldung. Hab den Freundlichen angerufen und er hat heute gleich den Dicken früh geholt mit meinem Hinweis -Tip des Forums ist ANLERNEN .Eben rief er zurück und hat mir gesagt,dass alles genauso war. Jetzt kann ich endlich noch aus meinem Bett die SH anwerfen 

Alex.

Beitrag von „uwe-peter“ vom 7. Dezember 2013 um 20:05

Hallo,

Habe es heute ausprobiert, Sicherungskasten auf der Fahrer Seite öffnen.

Zündschlüssel in das Zündschloss und Zündung an. Nicht den Motor starten.

Man kann dann oben die dicke orangefarbene Sicherung sehen und darunter die erste Zeile der keinen Sicherungen. Von links zählen und die 2. = 5A Sicherung und die 4. Von links = 20A Sicherung ziehen.

Dann ca. 10 Sec. warten' danach die 20A Sicherung also die 4. einstecken und dann die 2.Sicherung 5A einstecken, jetzt hat man 5 sec. Zeit den offen Taster auf der Fernbedienung zu drücken.

Danach sieht man das es Erfolgreich war wenn die Bestätigungs LED länger leuchtet.

Viele Grüsse,
Uwe

Beitrag von „Helfenstein“ vom 28. Mai 2014 um 20:48

Hallo,

ist die Sicherung 4 immer 20A, bei mir ist nur eine 15A drin. Ich habe übrigens das Problem, dass die Standheizung nicht startet. Heute beim Freundlichen gewesen, am Tester lief die Standheizung dann. Auf dem Weg nach Hause wollte ich es dann mal selber testen. Leider erfolglos. Nachdem ich ein wenig hier im Forum gelesen habe, ist keine spezielle Außentemperatur erforderlich, oder?

Habe übrigens einen T1 V8 von 2004.

jemand eine Idee?