

Standheizung Totalausfall

Beitrag von „b.brunner@ibpep“ vom 5. November 2009 um 17:03

Hallo bei meinem R5 ist die Standheizung total ausgefallen. Dazu ist das Dachdisplay nebst Kompass tot. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?

Ansonsten bei 220.000km eine 2-Massen-Schwungrad - was immer das ist (Kupplung Totalschaden), ein Luftkompressor für Luftfederung - gebrauchtes Ersatzteil für 320,00€ beim auch freundlichen KFZ-Raparturservice in der Nachbarschaft - Neu 1700€ + Mwst. nur das Teil - der Wahnsinn). Dennoch wenig Probleme (das kannte ich bei Audi anders, da gings bei 100000km los.)

Beitrag von „ap11“ vom 5. November 2009 um 17:22

spontan würde ich mal nach einer Sicherung suchen

Alex.

Beitrag von „b.brunner@ibpep“ vom 5. November 2009 um 17:46

Hab ich mir auch schon gedacht. Die Sicherungen in den Seiten des Armaturenbrettes sind ok. Hat der sonst noch sicherungen. ich habe z.B. eine unter dem Fahrersitz gefunden für den Luftkompressor.