

# Dynamisches Höheneinstellung

# Kurvenlicht

# Probleme

## Beitrag von „puhmerz“ vom 5. November 2009 um 20:16

Hallo an alle.

Nachdem ich vor vier Wochen einen Touareg 3.0 TDI (Facelift, Bj.05/2007) gekauft habe ist gestern und heute ein kleines Problem mit dem Licht aufgetreten. Nach dem Starten wird die Lichtführung in vertikaler und horizontaler Achse überprüft. Dies funktioniert ohne Probleme. Nach einigen Metern Fahrt taucht der linke Scheinwerfer auf die unterste Stellung ab und bleibt auch in dieser Position stehen. Hat jemand schon einmal diese Erscheinung beobachtet und was kann dagegen unternommen werden?

Vielen Dank für die Antworten und freundliche Grüße

Harald

---

## Beitrag von „macko“ vom 5. November 2009 um 22:15

Hi,

lass den Fehlerspeicher auslesen. Ist vermutlich ein Problem mit einem Höhensensor für das Xenon, dann geht er auf Nummer sicher und senkt das Licht komplett ab.

gruss

marco