

Ausfall SLN

Beitrag von „Lollo050968“ vom 11. Dezember 2009 um 13:24

Vorgestern hat sich unser selbstleuchtendes Nummernschild verabschiedet. Kontrolle hat ergeben das der Träger mit allen LED's defekt ist. Problem ist bei 3M bekannt und Träger wird kostenlos ersetzt. Bis dahin fahren wir mit der "normalen" Kennzeichenbeleuchtung.

Bei der ersten Serie kann Feuchtigkeit eindringen und die Elektrik zerstören.

Gruß

Lollo

Beitrag von „Sittingbull“ vom 11. Dezember 2009 um 13:26

[Zitat von Lollo050968](#)

Bei der ersten Serie kann Feuchtigkeit eindringen und die Elektrik zerstören.

Hallo Lollo,

wie gut, dass 3M deine "Ausflugsfahrten" bei den TF nicht kennt 😊

Grüße von Stephan 😊

Beitrag von „Lollo050968“ vom 11. Dezember 2009 um 14:12

Die sollen wohl nicht das Problem sein. Eher die momentane Regenzeit.
Das scheint ein Problem der ersten Serie gewesen zu sein. Hätte vielleicht das erste Facelift abwarten sollen:D

Gruß

Lollo