

Xenon-Licht

Beitrag von „enhuber“ vom 7. Januar 2010 um 15:14

Seit einiger Zeit meldet sich nach dem starten des Motors, ob Licht ein oder aus, das Infodisplay mit der Meldung **AFS** defekt.

Laut Bordbuch funktioniert das Kurvenfahrlicht nicht.

Dies ist jedoch nicht der Fall

Welcher Fehler tritt hier auf und wie ist er zu beseitigen.

Beitrag von „ap11“ vom 7. Januar 2010 um 15:16

Gib mal oben rechts in der Suche AFS ein. Ist ein viel behandeltes Thema. Da kannst du tagelang dran lesen.

Alex.

Beitrag von „enhuber“ vom 12. Januar 2010 um 12:27

leider finde ich keinen äquivalenten bericht, denn wenn ein hänger am fahrzeug ist tritt dieses problem mit AFS nicht auf.

ebenso scheint diese angelegenheit mit entsprechenden temperaturen zusammenzuhängen