

"Reset" der Einstellungen

Beitrag von „LMA“ vom 8. Januar 2010 um 11:20

Guten Tag Touareg-Freunde,

ein frohes neues Jahr!

Ich bin Mitglied seit einigen Monaten. Fahre V10 auf Kreta und nutze gerne die Informationen des Forums. Eine tolle Sache...

Nun eine kleine Sache: Die letzte Zeit ist es vorgekommen, dass bei längeren Standzeiten mit offenem Fahrzeug, d.h. Schlüssel in der Nähe und Türe offen (z.B. zum Saubermachen oder zum Musikhören im Garten), die Menu-Einstellungen "resetet" werden. Dann findet man sämtliche Einstellungen geändert, am meisten stört mich, dass die Uhrzeit auch vom 0 startet.

Ist so etwas bereits bei Euch vorgekommen? Gibt es Lösungen dazu?

Danke im Voraus aus dem sonnigen Kreta.

Louis

Beitrag von „PoldyA4“ vom 8. Januar 2010 um 17:04

Hallo und herzlich willkommen 🤖

Da du elektrische Verbraucher an hast (Musikhören) würde ich mal die Batterie prüfen.

Besser gesagt beide 😊 Ist ja ein V10 🤖

Kommen sonst irgendwelche Fehlermeldungen (Luftfahrwerk, ESP u.s.w.)??

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 8. Januar 2010 um 17:07

Hi!

Würde auch auf die Batterien tippen!

Übrigends, nicht nur der V10 hat 2 Batterien. 😊

Lg Manu

Beitrag von „PoldyA4“ vom 8. Januar 2010 um 18:01

[Zitat von T-Bone Shifter](#)

Hi!

Würde auch auf die Batterien tippen!

Übrigends, nicht nur der V10 hat 2 Batterien. 😊

Lg Manu

Hi Manu,

das stimmt 😊 Aber beim V10 weiß ich das Lufe und somit 2 Batterien Serie sind 😊👍

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 8. Januar 2010 um 18:02

[Zitat von PoldyA4](#)

Hi Manu,

das stimmt 😊 Aber beim V10 weiß ich das Lufe und somit 2 Batterien Serie sind 😊👍

Hallo,
du hast die Xenon vergessen:D

u.u.u.

Gruß

Beitrag von „Franks“ vom 8. Januar 2010 um 20:10

[Zitat von PoldyA4](#)

..V10 weiß ich das Lufe und somit 2 Batterien Serie sind..

Es ist zwar richtig, dass der V10 serienmäßig 2 Batterien hat, das liegt aber nicht an der ebenfalls beim V10 serienmäßigen Luftfederung. Das "somit" im Satz oben ist also falsch.

Ich denke übrigens auch, dass die Batterien langsam fällig sind. Kannst du die irgendwo testen lassen?

Gruß

Frank

Beitrag von „Trixi2“ vom 9. Januar 2010 um 08:09

Hallo Louis,war bei mir im Dez. ähnlich nach Batterietest würde die vordere unterm Sitz gewechselt,
Problem ist behoben. gruß reinhold

Beitrag von „LMA“ vom 14. Januar 2010 um 11:57

Liebe Touareg-Freunde,

danke für die Antworte. Ich werde die Batterien checken lassen.

In meiner Unwissenheit als "Touareganfänger" erkenne ich jedoch keinerlei "Ermüdungserscheinungen"...

Ich bringe das Auto zur Werkstatt und lasse prüfen.

Grüße,

Louis

Beitrag von „LMA“ vom 14. Januar 2010 um 14:18

Bericht aus der Werkstatt:

Beide Batterien i.O.

Fordere 78%

Hintere 99%

Wahrscheinlich Ursache in der Kategorie "Elektronik Eigenleben" einzuordnen!

Mal schauen was die Zukunft bringt...

Gruß aus Kreta,

Louis

Beitrag von „Earligor“ vom 14. Januar 2010 um 15:26

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo,
du hast die Xenon vergessen:D
u.u.u.

Gruß

Hallo!

Hm, Kreta ist schön!

War dort mal dienstlich für 2,5 Jahre.

Meine Frage zum Zitat: Wenn Xenon > dann auch 2te Batterie?
Oder wie kann ich das verstehen.

Danke

Ingo S.

Beitrag von „juma“ vom 14. Januar 2010 um 15:27

Servus,

[Zitat von Earligor](#)

[...]Meine Frage zum Zitat: Wenn Xenon > dann auch 2te Batterie?
Oder wie kann ich das verstehen.

nein, V10 hat Xenon serienmäßig. Und natürlich auch eine 2. Batterie für den Startvorgang.
Xenon hat nichts mit der Batterie zu tun...

Beitrag von „LMA“ vom 14. Januar 2010 um 15:29

Lieber Ingo,

das ist mir nicht ganz klar.

Ich meine im Forum gelesen zu haben, dass das etwas mit der Standheizung zu tun haben kann...

Gruß,

Louis

Beitrag von „juma“ vom 14. Januar 2010 um 15:48

Servus,

[Zitat von LMA](#)

[...]Ich meine im Forum gelesen zu haben, dass das etwas mit der Standheizung zu tun haben kann...

ja, kann, aber nur bei den Modellen, die nicht V10 TDI heißen und eine Standheizung ab Werk verbaut haben. Für den V10TDI gilt: [KLICK](#)