

Wassereinbruch

Beitrag von „noti“ vom 13. Oktober 2004 um 23:44

Leider mußte ein neuerliches kleines, aber lästiges Leiden meines T. entdecken - er nässt ein!
Hier im Forum wurde es - glaube ich - schon mal beschrieben, aber ich finde es nicht - Hilfe!?

Man entdeckt es schlecht, eventuell nach dem Autowaschen - aber wer kontrolliert schon dannach als erstes seine Säulen?

LG Gernot

Beitrag von „Thanandon“ vom 14. Oktober 2004 um 08:50

Sorry das ist nicht angenehm. Ab zum Freundlichen, der muss suchen bis er findet.

LG

Oliver

Beitrag von „Touareg35“ vom 14. Oktober 2004 um 08:59

Hm..

Bild1 schwarzer Adler auf schwarzem Grund ???



bei mir hatte ich auch Wasser in der Kiste nach dem Waschen, hinten Fahrerseite Dachhimmel.... war eine unsachgemäß eingebaute Abdeckung der Heckschaniere die locker so 25cm lang und 10cm breit ist (das Ding befindet sich unter dem Dachhimmel)

nu is meine Tropfsteinhöhle trocken....

Beitrag von „bronco“ vom 14. Oktober 2004 um 09:56

Hallo,

bei mir ebenfalls Wassereinbruch nach dem Waschen. Es wurde von mir zufällig entdeckt und zwar hatte sich das Dämmmaterial (neue deutsche R.S.?) im Kofferraum an der rechten Seite hinter der Abdeckung für den Verbandkasten mit Wasser vollgesogen.

Ursache bisher unbekannt.

Es wird geforscht! 🤖

Gruß

Bronco

Beitrag von „Thomas111“ vom 19. November 2010 um 14:10

Hallo TF,

auch ich musste heute morgen wie unten auf den Bildern sichtbar eine Durchfeuchtung feststellen 😞, was war und ist hier der Fehler???? Kann mir da jemand Auskunft erteilen?

Gruß Thomas

Beitrag von „sebastian85“ vom 19. November 2010 um 14:28

schau mal [*hier*](#) unter #35....

Vielleicht hilft das ja weiter!

Beitrag von „balansTreg“ vom 22. Januar 2012 um 13:33

Hallo liebe Leute!

Bin neu im Forum und das ist mein aller erster Beitrag.
Entschuldige mich im vor raus schon mal für eventuelle Fehler 😊

Habe ein Problem mit meinem Dicken und zwar bei regen oder nach der Waschstraße läuft von der Innenseite im Kofferraum links Wasser rein.

Ich vermute mal das das Wasser von der Öffnung der Scharniere eintritt.

Hat das irgend jemand auch von euch gehabt.

Hat irgend jemand von euch eine Idee wie ich es beheben könnte. Den weg zum 😊 würde ich mir gerne Sparren.

MFG

Chris

Beitrag von „balansTreg“ vom 22. Januar 2012 um 15:57

Hallo Gernot !!

Hab gerade deinen Beitrag gelesen und mir die Bilder angesehen .

Leider Gottes habe ich genau das gleiche Problem an exakt den gleichen stellen.

Wurde das Problem behoben und wenn ja wie?

MFG

Chris

Beitrag von „coala“ vom 22. Januar 2012 um 16:09

[Zitat von balansTreg](#)

Hallo Gernot !!

Hab gerade deinen Beitrag gelesen und mir die Bilder angesehen . [...]

Servus Chris,

willkommen hier bei den TF! Der User *noti* war das letzte Mal am 31. August 2011 hier im Forum aktiv. da ist es wohl besser, du schreibst ihm eine PN*, ansonsten ist eine baldige Antwort doch eher unwahrscheinlich. Dein Thema habe ich mit diesem hier zusammengeführt, es scheint sich ja um die gleiche Sache zu handeln.

Grüße
Robert

* Den Namen des Users anklicken und dann, im sich öffnenden Fenster, "Private Nachricht" auswählen.

Beitrag von „balansTreg“ vom 22. Januar 2012 um 18:47

[Zitat von coala](#)

Servus Chris,

willkommen hier bei den TF! Der User *noti* war das letzte Mal am 31. August 2011 hier im Forum aktiv. da ist es wohl besser, du schreibst ihm eine PN*, ansonsten ist eine baldige Antwort doch eher unwahrscheinlich. Dein Thema habe ich mit diesem hier zusammengeführt, es scheint sich ja um die gleiche Sache zu handeln.

Grüße
Robert

* Den Namen des Users anklicken und dann, im sich öffnenden Fenster, "Private Nachricht" auswählen.

Vielen Dank für den Hinweis Robert.....brauche noch einige Zeit um mich hier zurecht zu finden

MFG
Chris

Beitrag von „dark-bunny“ vom 22. Januar 2012 um 23:52

Hallo Chris,

ist beim T-Reg eine alte Krankheit,du hast wenn du die Heckklappe öffnest oben rechts und links unterhalb der Schaniere eine Plastikabdeckung .Da sammelt sich im Laufe der Zeit jede Menge Unrat an,was dann zur Folge hat das das Wasser nicht mehr schnell genug ablaufen kann.Somit steigt es über die kleine Erhöhung der Schaniere an und bahnt sich so seinen Weg in den Innerraum.Plastikteile einfach abhebeln und säubern dann solltest du wieder Ruhe haben.

Gruß, Karl-Heinz :biggrin: :four: :biggrin: unknown

Beitrag von „balansTreg“ vom 24. Januar 2012 um 13:14

[Zitat von dark-bunny](#)

Hallo Chris,

ist beim T-Reg eine alte Krankheit,du hast wenn du die Heckklappe öffnest oben rechts und links unterhalb der Schaniere eine Plastikabdeckung .Da sammelt sich im Laufe der Zeit jede Menge Unrat an,was dann zur Folge hat das das Wasser nicht mehr schnell genug ablaufen kann.Somit steigt es über die kleine Erhöhung der Schaniere an und bahnt sich so seinen Weg in den Innerraum.Plastikteile einfach abhebeln und säubern dann solltest du wieder Ruhe haben.

Gruß, Karl-Heinz :biggrin: :biggrin:

.
Danke für den Tipp Karl-Heinz.

Müssen die Plastikteile danach geklebt werden?

MFG

Chris

Beitrag von „dark-bunny“ vom 24. Januar 2012 um 23:08

[Zitat von balansTreg](#)

.
Danke für den Tipp Karl-Heinz.

Müssen die Plastikteile danach geklebt werden?

MFG
Chris

Hallo Chris,

nein die Teile sind nur geklipst

Gruß Karl-Heinz