

Rechts vor Links nicht beachtet

Beitrag von „jmalter“ vom 7. Februar 2010 um 14:57

Hier noch mal ein Bild, wenn ein Mazdafahrer (ca. 15 Jahre alter 323F) Rechts vor Links nicht beachtet.

Der Dicke war ja auch gerade erstmal 3 Wochen alt. Hatte ihn im November 2008 gebraucht gekauft.

Im übrigen war im Gegensatz zum Mazda nur wenig kaputt.

Bei mir war es:

Stoßstange mit Träger

2 PDC Sensoren

Kennzeichen

Das Stück Blech was rechts runterhängt, ist nicht von mir.

Der Mazda hatte einen Totalschaden, da er sich die Seite vollständig aufgeschlitzt hatte.

Ich habe zwar im Dicken gemerkt, dass etwas passiert. Es fühlte sich aber nur so an, als würde er ein bisschen zittern.

Der Schaden betrug ca. 2.500 Euro.

Gruß

Jörg