

Rost an der Nummernschildbeleuchtung


Beitrag von „rotheli444“ vom 16. Mai 2010 um 17:25

Hallo an die Gemeinde,

nur als Hinweis nach vielen guten Tipps für mich aus dem Forum:

mein T hatte "Beleuchtung prüfen" angezeigt.

Einmal ums Auto geschaut: die hintere Nummernschildbeleuchtung war ausgefallen.

Beim Lampenwechsel 

Die Leuchten waren (beide) von innen stark angerostet (daher auch der Lampenausfall) und die Öffnungen, wo sie in die Heckklappe hineingeschraubt werden, waren ebenfalls mächtig angegammelt.

Es sah aus, als wären die Blechränder gar nicht mit lackiert worden.

Ein vorsorglicher Blick scheint sich hier zu lohnen.

Einen schönen Sonntag noch

rotheli444

Beitrag von „LX“ vom 16. Mai 2010 um 17:50

Ja, die Heckklappe scheint irgendwie anfällig zu sein- ich hab kürzlich auch eine Roststelle an einem Falz gefunden, die nicht durch Lackbeschädigung entstanden ist. Mich wundert inzwischen aber garnichts mehr.

Beitrag von „bub“ vom 17. Mai 2010 um 15:27

Und am Drehpunkt des Reserveradträgers...