

Fragt nach Reifenkontrollgerät hat aber keins

Beitrag von „landstrasse“ vom 18. Mai 2010 um 16:45

Hallo zusammen bitte um Hilfe !

ich hatte nach einem Batterie kollaps die Batterie neu geladen und plötzlich (ESP u. Lenkwinkelsensor neu angelenrt) sucht das Gateway nach einem Reifenkontrollgerät. Das hatte ich aber noch nie (nicht bestellt). Wie ist die Codierung ohne Reifenkontrollgerät ich glaube ich habe momentan codierung 00006. Wer kann helfen ? Ich das Gateway im 2004 noch im Kessy oder im BCM ?

Gruss Landstrasse

Beitrag von „landstrasse“ vom 23. Mai 2010 um 23:38

Ich versuche es nocheinmal. **Wer kann mir sagen wie ich das Reifenkontroll Steuergerät raus codieren kann.** weil ich es ja gar nicht habe. Wo kann ich es raus kodieren. Kombiinstrument ?? Der freundliche ... hat bei mir einmal das Kombiinstrument getauscht, da habe die wohl was falsch gemacht. Ist leider erst nach dem Batterie zusammenbruch aufgefallen.

Gruss Landstrasse. Bitte um Feedback!

Beitrag von „landstrasse“ vom 30. Mai 2010 um 20:05

Sorry, ich noch mal.

Lösung vorhanden. Ich habe das Gateway und das Kombiinstrument nocheinmal mit der gleichen Codierung codiert - dann was es weg. Drüber gebügelt. Gruss Landstrasse.