

Menüsteuerung für Kombiinstrument funktioniert nicht mehr beim Touareg II

Beitrag von „LVM“ vom 18. Mai 2010 um 20:47

Habe heute meinen neuen in Wolfsburg abgeholt. Nachdem ich auf der Heimfahrt aus dem Restaurant kam und den PKW startete, war die Anzeige im Kombiinstrument über die Menütasten nicht mehr zu steuern. Es wird nur noch das Piktogramm vom Touareg angezeigt. Habe schon Neustart des PKW versucht und dann die OK.-Taste des Bedienungsinstrumentes am Multifunktionslenkrad gedrückt. Nichts passiert. Wer kann mir hier weiterhelfen ????

Beitrag von „juma“ vom 18. Mai 2010 um 21:16

Servus,

[Zitat von LVM](#)

[...]Es wird nur noch das Piktogramm vom Touareg angezeigt. [...]Wer kann mir hier weiterhelfen ????

die Erfahrungen über den Touareg II halten sich leider noch sehr in Grenzen und ein Wissen spezifisch für dieses Modell muss sich noch aufbauen.

Leider stellt uns Volkswagen kein Modell zur Verfügung, an dem wir mal testen könnten 🙄

Nichtsdestotrotz empfehle ich dir in jedem Fall beim 😊 vorbeizufahren, denn der kann zumindest das Fahrzeug auslesen und die Elektronik checken. Immerhin bist du (logischerweise) in der Gewährleistungsphase...