

RNS-510 Navi Problem

Beitrag von „kenny1“ vom 27. Mai 2010 um 16:31

Hallo an Alle!

Mein Dicker ist z.Z. beim :), da ich meine erste 5000 Mile Inspection habe. Da ich schon von Anfang an Probleme mit meinem RNS 510 hatte (liest keine SD > 2 GB, kann keine Strasse und Hausnummer eingeben, kann nur "Zentrum" jeweils eingeben.), dachte ich, es haengt mit der Version zusammen. Mein Auto ist in der 51KW gebaut worden und sollte (lt. VW Deutschland) SDs bis 32GB lesen koennen. Jetzt sagt mir mein :), dass er die neue Version aufgespielt haben, aber es tut sich trotzdem nix... Frage mich warum! Er hat mir mal den Ausdruck gesendet, da ich wissen wollte, welche SW und HW Version ich habe. Als Erklaerung vorab, sagte er mir, dass es nicht immer sein muss, dass Einzelteile, welche eingebaut werden, den neusten Stand haben??? Da es sich bei seiner Aussage offensichtlich um die Hardwareseite handelt (SW wurde ja schon ausprobiert), frage ich mich ob ich ein "altes Navi" habe. Kann mir da jemand (siehe Anhang) vielleicht weiterhelfen? Auch bezueglich der SD Karte haette ich 'ne Frage: Stimmt es, dass die Lesbarkeit der Karte direkt mit dem Kartenleser zu tun hat? hatte bis dato verstanden, dass man den 510 eine neue Software verpasst und das Teil kann danach auch bis zu 32GB lesen.

Vielen Dank!!

Kenny

Beitrag von „Arndt“ vom 27. Mai 2010 um 17:13

Beim **RNS510 im Touareg** gibt es keine offizielle Möglichkeit die Softwareversion 2660 oder höher einzuspielen. Dieser Softwarestand ist jedoch mindestens notwendig um SDHC-Karten lesen zu können, ansonsten sind maximal 2 GB SD-Karten (ohne HC) möglich.

Wenn Du ein wenig im Internet suchst, dann findest Du inoffizielle Quellen für dieses Update. Aber Achtung: Es ist schon zu Problemen beim Update gekommen, anschließend war das RNS 510 absolut unbrauchbar. Aus diesem Grund werde ich keine solche Version bei mir einspielen.

Das Problem mit der Eingabe von Strassen wird auch häufig über das RNS2 aus amerikanischen Reimporten berichtet. Angeblich funktionieren diese nicht in Europa, Abhilfe schafft wohl nur ein Austausch gegen ein europäisches Gerät. Evtl. gilt das auch für das amerikanische RNS510.

Beitrag von „ap11“ vom 27. Mai 2010 um 17:50

Hallo Kenny ,

hier kannst du dir den ganzen Abend mit Lesen um die Ohren hauen. Da sitzen die Freaks-
vielleicht wissen die mehr als wir

<http://187509.homepagedmodules.de/>

Gruß,

Beitrag von „kenny1“ vom 27. Mai 2010 um 18:36

Hi Arndt,

Vielen Dank fuer die schnelle Aufklaerung. Das mit der SD Karte ist schon etwas irrefuehrend,
da VW / Merian behauptet, dass es nach KW45 geht. Bin deshalb davon ausgegangen, dass es
nur an einer SW Update liegt. Hab' mal das Teil (von VW runtergeladen) als Anhang zugefuegt.
Anscheinend haben die Jungs von der Werkstatt mal vor so einer Herausforderung gestanden,
da er sehr skeptisch war, die euro DVD zu laden, meinte, dass es sein kann, dass die Kiste
anschliessend nichts mehr macht und man das komplette Geraet einschicken muss. Habe nicht
vor irgendwas inoffizielles zu laden! Das mit den Strassen ist wohl oder uebel ok, hatte schon
einmal davon gehoert, war der Hoffnung, es waere nicht so 😊

Gruss,

Kenny

Beitrag von „kenny1“ vom 27. Mai 2010 um 18:37

Hey, Danke.... leider ist heute Abend grillen angesagt... Schade, haette mir ja viel lieber den
Abend vorm PC verbracht....

Thanks!

Beitrag von „Antchy“ vom 27. Mai 2010 um 20:09

Hallo zusammen, auch ich habe ein Problem. Ich habe einen Touareg 2 2009 aus USA nach Deutschland importiert. Er hat ein RNS 510 und das amerikanische GPS funktionierte einwandfrei. Jetzt habe ich eine deutsche DVD mit neuem Kartenmaterial für ganz viel Geld bestellt. Aber??? Ich kann die DVD nicht installieren. Sie läuft an, macht aber nix. Bei VW sagte man mir, es dauert bis zu einer Stunde und darf nicht unterbrochen werden. Das Radio macht alles alleine... Aber nichts geht... Was mache ich falsch? Komisch ist auch, dass es bei der DVD keinerlei Installationshinweise gibt. Kann mir jemand helfen? Gibt es vielleicht eine Anleitung?
LG Antchy

Beitrag von „macko“ vom 27. Mai 2010 um 21:32

Hi,
wie lange hast du gewartet? Es dauert am Anfang schon bestimmt 5 bis 10 Minuten, bis der nächste Bildschirm angezeigt wird, dann läuft die Installation automatisch weiter. Du bekommst auf dem Bildschirm nicht viel davon mit.
Gesamtdauer so ca. 40-50 Minuten.

gruss
marco

Beitrag von „Franks“ vom 27. Mai 2010 um 21:46

Hi Kenny,
hast du denn das Navi ausgetauscht oder ist es das US- Modell? Bei dem ist es nämlich ein bekanntes Problem, dass man selbst mit dem europäischen Kartenmaterial keine Adressen eingeben kann.

Gruß
Frank

Beitrag von „Antchy“ vom 27. Mai 2010 um 23:23

Ich habe schon gewartet, aber auch nach ner Stunde tut sich nichts...

Es ist noch das amerikanische Modell, ich habe nur die CD getauscht. Bekanntes Problem? Kann ich was dagegen machen? Ich meine 260 Euro für die DVD... und dann keine Adressen eingeben...

Beitrag von „kenny1“ vom 27. Mai 2010 um 23:41

Hi Frank,

nee, nicht getauscht, ist mir ehrlich gesagt too much \$\$\$, ein euro RNS 510 zu kaufen. Tauschen waere natuerlich cool, falls ich jemanden finden wuerde 😊 Hab mich mal bei der Webseite von Alex angemeldet, werde mal am Wochenende schauen....

Danke

Beitrag von „kenny1“ vom 29. Mai 2010 um 10:26

Hi Alex,

nochmals vielen Dank fuer den Link! Habe mich mit dem Darkwin kurzgeschlossen und einige sehr informative Infos bekommen. Konnte mich auch mit einige US Infos bez. RNS 510 revanchieren...

Kenny

Beitrag von „real_rascal“ vom 18. Juni 2010 um 18:47

hallo leute

also hab heute endlich mein rns510 bekommen und gleich mal eingebaut mit dem kufatec adapter. das war ja alles ganz einfach und ist auch nicht wirklich schwierig gewesen. stecker passen ja nur auf einer position und somit plug and play.. das tut es auch nur hab ich das problem das ich keine gps verbindung aufbauen kann....

hat jemand von euch das problem gehabt oder weis jemand vielleicht eine lösung für mein problem ??

hard reset hat auch nix geholfen.....

mfg rascal

Beitrag von „kenny1“ vom 9. Juli 2010 um 08:27

+++UPDATE+++

Hi an Alle!

Also mit der Italo Werkstatt bin ich leider nicht weiter gekommen.... Sie konnten mein Auto noch nicht mal mit der VIN finden, haben sich geweigert, neue Firmware und SW aufzuspielen, da sie keine Garantie uebernehmen wuerden. Also habe ich mich an einen 😁 in Landstuhl (Kreis KL) gewendet und siehe da: Er hat meine VIN in seine Datenbank eingegeben und gefunden. Er hatte eine Latte Updates fuer meinen RNS-510. DVD ist schon unterwegs 🙌🙌. Werde an dieser Stelle berichten, wie und was alles verbessert wurde, nachdem ich meine Updates aufgespeilt habe.

Beueglicg meine Anfrage bei VW ueber mein B Index Geraet (mein Auto ist in de 51 KW 2009 gebaut, "sollte" eigentlich ein C Index Geraet haben, da VW ab der 45KW 2009 angefangen hat diese einzubauen.), wurde mir mitgeteilt, dass es zwar richtig waere, jedoch behaelt sich VW das Recht, auch noch B Index Geraete einzubauen. Auf gut dt.: Alte einbauen, bis sie alle sind, dann erst die Neuen einbauen. Weiss nicht so recht, ob ich mich damit abfinden sollte oder nicht... Eure Meinung?

Gruss,

Kenny

Beitrag von „Franks“ vom 9. Juli 2010 um 11:59

[Zitat von kenny1](#)

...Auf gut dt.: Alte einbauen, bis sie alle sind, dann erst die Neuen einbauen. Weiss nicht so recht, ob ich mich damit abfinden sollte oder nicht... Eure Meinung? ...

Solange im Kaufvertrag RNS510 steht und du ein RNS510 bekommen hast, ist doch alles in Ordnung. Ob VW da nun eine B, C oder andere Version einbaut, bleibt denen überlassen.

Gruß

Frank

Beitrag von „kenny1“ vom 9. Juli 2010 um 12:27

Yes, leider, leider.... to be expected. ist halt so, dass die absehbarer Zeit die B Geräte keine bzw limitierte Updates bekommen werden.... Wie gesagt, hoffentlich kann ich einiges mit der Update DVD hinbekommen.....

Danke,

Kenny