

# Solarschiebedach defekt?!

## Beitrag von „Becks“ vom 6. Juni 2010 um 12:23

Habe mir vor kurzem einen gebrauchten Touareg (10/2005) geholt. Habe jetzt wo es doch endlich mal schöner ist leider bemerkt, dass das Solarschiebedach anscheinend überhaupt nicht funktioniert.

Auch bei stärkster Sonneneinstrahlung dreht sich kein Lüfter.

Hat irgendjemand schon Erfahrung mit diesem Problem? Kann man es evtl. selbst beheben oder hilft nur der Weg zum Händler?

Besten Dank schon mal für etwaige Infos!

---

## Beitrag von „DerElektriker“ vom 6. Juni 2010 um 12:49

Hallo Becks,

erstmal willkommen im Forum! 😊

Ich habe das Solardach auch bei meinem V10 drin.

Erster Tipp:

Schau Dir mal die Fläche an. Ist das Dach dreckig?

Schon bei relativ moderater Verschmutzung kommt nicht genug Licht an. (War bei mir auch der Grund für Irritation)

Zweiter Tipp:

Konfiguration der Klimaanlage.

Das Solardach bzw. die Lüftung gehen nur, wenn die AC auf Automatik steht. Näheres steht im Handbuch

Wenn die beiden nicht fruchten, würde ich mal mit dem 😊 sprechen...

Gruß

Thilo

---

## Beitrag von „Becks“ vom 6. Juni 2010 um 15:30

Danke für die schnelle Antwort.

Dann muss ich wohl doch eher die Werkstatt aufsuchen. Klimaanlage war auf Automatik und das Auto frisch geputzt 🤔

Ig aus Österreich

---

## Beitrag von „khclp“ vom 6. Juni 2010 um 15:40

Hallo Becks  
sind denn alle Sicherungen heil?  
LG Kurt



## Beitrag von „Becks“ vom 6. Juni 2010 um 16:29

Guter Tipp!

Mit es scheint eine Sicherung zu fehlen. 56 und 57 sind mit Gebläse angeschrieben es ist jedoch nur ein Steckplatz davon bestückt.

Wenn ich tausche geht das Gebläse nicht mehr, aber mit Solar tut sich auch nicht mehr 🤔  
aber ich denke, dass da wohl beide Sicherungen eingebaut sein werden müssen. Werd mir auf jedenfall morgen mal eine passende besorgen und dazu stecken.

Hoffen wir mal das Beste 😊

Ig

Edit: Sicherungen brauch ich wohl keine besorgen, hab soeben ein Dokument hier im Forum gefunden, was erläutert, dass der zweite Steckplatz für das Gebläse hinten ist 😞  
Aber es scheint laut dem Dokument auch noch irgendwo ein Relais für die Solarzellen zu geben, evtl. ist das defekt 🤔