

# falsche Digitalanzeige der Geschwindigkeit

**Beitrag von „Hagenthaler“ vom 25. Juni 2010 um 21:51**

Liebe Leute,

Seit dem ersten 3-Jahresservice zu meinem TReg (V6TDI Sept/2007 49.000km) habe ich Probleme mit der digitalen Geschwindigkeitsanzeige im Multifunktionsdisplay:

- 1) die Anzeige bleibt "stecken" und zeigt somit eine falsche Geschwindigkeit an (Display z.B. auf "50", Tacho zeigt schon 85 km/h)
- 2) wenn man auf ein anderes Display umschaltet (zB von Audio auf Navigation) und wieder zurück, dann stimmt die Geschwindigkeit wieder für ein, zwei Minuten
- 3) nach Ausschalten des Tempomats (hier funktioniert die Anzeige problemlos) ist das Feld mit der Digitalgeschwindigkeit einige Zeit überhaupt leer
- 4) selten: auch der Gesamtkilometerstand wird nach Abschalten des Tempomats nicht angezeigt

Gibt es eine Art "reset" für das Multifunktionsdisplay und würde das was bringen ?  
oder kann mir da nur der 😊 helfen ?

LG H.

---

**Beitrag von „coala“ vom 26. Juni 2010 um 21:00**

Frag deinen Freundlichen nach der aktuellen Firmware. Es gab zwischendurch ein fehlerbehaftetes Update, das u.a. die von dir beschriebenen Probleme mit sich bringt. Die Symptome sind bekannt und wurden zwischenzeitlich behoben.

Grüße  
Robert

---

**Beitrag von „TG1977“ vom 2. Juli 2010 um 13:35**

Hallo,

dieses Problem habe ich auch. VW Bratislava hat es falsch ausgeliefert. Mein Touareg ist jetzt genau 1 Jahr alt und ich war schon über 4 mal beim Nachbessern. Habe diesen Fehler innerhalb weniger Tage nach Erstzulassung an VW und den Händler gemeldet. Sie haben dann irgendwann mal den kompletten Bordcomputer getauscht aber ohne erfolg. VW kennt diese Problem nicht und der Händler meint es ist ein Bedienfehler.

---

### **Beitrag von „Léon“ vom 2. Juli 2010 um 14:21**

Hallo zusammen,

damit würde ich mich an eurer Stelle aber nicht abspeisen lassen!!!

---

### **Beitrag von „Hagenthaler“ vom 2. Juli 2010 um 22:00**

[Zitat von TG1977](#)

Hallo,

... und der Händler meint es ist ein Bedienfehler.

die Meinung des Händlers ist eigentlich eine Frechheit; wie soll ich das beeinflussen können 🙄

ich warte einmal ab, was mein 😊 nächste Woche sagt.

LG H.

---

### **Beitrag von „Hagenthaler“ vom 15. Juli 2010 um 21:18**

sehr mysteriös ... 🤖

seit gestern geht wieder alles, wie wenn nie was gewesen wäre.

Werde trotzdem beim 😊 vorbeischaun, vielleicht kann er feststellen was war.

Frage: Kann vielleicht beim Service irgendein Fehlimpuls (zB Retougang einlegen während Diagnose etc.) meinen Dicken irritiert haben und er hat dann eine Woche gebraucht, bis er das "verkräftet" hat ?

LG H.

---

### **Beitrag von „macko“ vom 16. Juli 2010 um 08:18**

Moin,

wo hast du die Außentemperaturanzeige im Display? Rechts unten oder ganz links oben in der Ecke?

Nach dem neuen Update ist sie links oben in der Ecke!! Ich hatte vorher auch die gleichen Probleme mit dem Einfrieren der Anzeigen....

Wenn nicht, geh zu nem anderen Händler.

Gruss

Marco

---

### **Beitrag von „the\_brain“ vom 16. Juli 2010 um 08:48**

#### [Zitat von macko](#)

Moin,

wo hast du die Außentemperaturanzeige im Display? Rechts unten oder ganz links oben in der Ecke?

Nach dem neuen Update ist sie links oben in der Ecke!! Ich hatte vorher auch die gleichen Probleme mit dem Einfrieren der Anzeigen....

Wenn nicht, geh zu nem anderen Händler.

Gruss  
Marco

Dito. Nach dem software-update befindet sich die Temperaturanzeige links oben und es gibt kein Einfrieren mehr.

---

### **Beitrag von „Hagenthaler“ vom 16. Juli 2010 um 14:11**

danke für den Hinweis; 

derzeit ist die dig. Temp. Anzeige rechts unten; werde die Info weitergeben.

LG H.