

Touareg V10 Pfeifgeräusche

Beitrag von „Gala“ vom 12. Juli 2010 um 21:39

Hallo zusammen

Habe ein großes Problem mit meinem V10

Hab ca. 141.000 km und jetzt pfeift (oder bläst,) er beim Gasgeben.

Es ist aber nicht laut. War bei VW, Diagnose linker Abgaskrümmer verrußt, Geräusch kommt vom Krümmer, Teil ist aber so verbaut d.h. Motor muss raus ??????

Wer hatte ein ähnliches Problem ???????