

Spannrollen V6 TDI

Beitrag von „donato“ vom 26. August 2010 um 13:57

Hab jetzt bei meiner Neuanschaffung festgestellt
, dass wenn man vorm Fahrzeug steht die von dort aus gesehene obere rechte Umlenkrolle
meines Erachtens nach merkliches Spiel aufweist, jedoch keine Geräusche macht....

Die Seitlich von der LIMA angeordnete hat weniger Spiel aber auch etwas.

Habt ihr Ahnung ob die Spielfrei laufen sollten oder ob es da auch Unterschiede geben kann...?

Kann man die einzeln tauschen oder muss man bei einer Laufleistung von jetzt 75000KM schon
die ganze MIMIK tauschen?

Danke im Voraus für die Zahlreichen Antworten:)

Liebe Grüsse Donato

Beitrag von „Bernd S“ vom 8. September 2010 um 11:34

Wie hast Du das mit dem Spiel festgestellt? War da der Riemen weg? Ich denke, der müßte so
stark dagegendrücken, daß da kein Spiel feststellbar ist?

Beitrag von „donato“ vom 8. September 2010 um 12:06

Hab beim Laufenlassen eine gewisse Unruhe festgestellt und dann natürlich bei stehendem
Motor die Spannrolle mit beiden Händen auf Spiel überprüft...

D.H. zwischen Daumen und Zeigefinger hin und hergewackelt.

Und dabei dieses Kippeln bemerkt.

Naja Geräusche macht es noch nicht das gute Stück

Donato

Beitrag von „Bernd S“ vom 8. September 2010 um 17:47

Na, solange die Rollen nicht soweit "kipeln" , daß der Riemen nicht abdriften kann.....