

# Wassereinbruch Kofferraum

**Beitrag von „menni01“ vom 5. September 2010 um 22:05**

...hab schon die Suchfunktion verwendet. Hab aber nix wirklich passendes gefunden.

Also, wollte die Tage die Anhängerkupplung anbringen und sehe da wirklich einen halben Liter Wasser im Ersatzradfach. Trocken gelegt und Abdeckung der Anhängerkupplung reingelegt. Am nächsten Tag (Nachts hat es geregnet) ist wieder Wasser drin. Genauer nachgeschaut und festgestellt das der Teppich im Kofferraum links feucht ist und die linke Lampe etwas feucht ist. Kennt das Problem jemand??

R5 TDI Bj. 2004

---

**Beitrag von „juma“ vom 6. September 2010 um 07:13**

Servus,

[Zitat von menni01](#)

[...]Wasser im Ersatzradfach. [...]

das kann mehrere Ursachen haben. Undichte Heckscheibendichtung, zu wenig entwickelter Anpressdruck bei dieser Dichtung. Defekte Dichtung oder gebrochene Rücklichtgläser (Haarriss) o.ä.

Am besten Kontrastmittel in die Gießkanne und beregnen. Danach mit der UV-Lampe prüfen, wo das Rinnsal herkommt.

Wichtig ist aber hierbei, dass die Begleitumstände einigermaßen gleich sind. Bei meinem war es bespw. besagte Dichtung der Heckscheibe, aber nur, wenn das Auto bergaufwärts abgestellt worden ist. Eben abgestellt war nichts festzustellen...🙄

---

**Beitrag von „V6-Driver“ vom 6. September 2010 um 21:37**

Hallo,

hatte das selbe Problem, musste nur die Öse des Heckfensters etwas reindrehen, sodass die Heckscheibe fester auf der Dichtung anliegt 😊

Gruß V6-Driver