

Tipp für den Winter: Kühlerfrostschutz

Beitrag von „micha899“ vom 28. Oktober 2004 um 23:54

Möchte an alle Neubesitzer des T. einen kleinen Tipp weitergeben:

Bei meinem heutigen Besuch in der Werkstatt habe ich nachdem die Winterreifen aufgezogen waren noch einen kurzen "Wintercheck" machen lassen.

Ergebniss: [indent]**Mein knapp 2 Monate alter T. hatte beim Kühlerfrostschutz knappe - 17 Grad erreicht - normalerweise sollte der Wert bei - 25 Grad liegen -**

Da ich genug Kühlwasser hatte, wurde 1 Liter abgesaugt und mit einem Liter Frostschutz ersetzt. Dann noch 2 Liter Frostschutz für den Scheibenwischbehälter, Öl geprüft - nach 9.000 Km kein meßbarer Verbrauch - und für 10,- € war dann die Welt wieder in Ordnung.....

[/indent]Wer also noch zum Winterreifen wechseln muß, oder sonst was in der Werkstatt zu erledigen hat, sollte mal den Kühlerfrostschutz checken lassen.

Viele Grüße

micha[indent]

[/indent]

Beitrag von „jamesbond“ vom 29. Oktober 2004 um 00:02

Hallo Micha,

ich habe heute auch Winterreifen aufgezogen und Wintercheck gemacht

..... fast -30 Grad hat das Messgerät angezeigt

..... dabei wird es bei Euch bestimmt vieeeeeeeel kälter als bei uns

LG

Dietmar

Beitrag von „micha899“ vom 29. Oktober 2004 um 00:04

Zitat von jamesbond

Hallo Micha,

ich habe heute auch Winterreifen aufgezogen und Wintercheck gemacht

..... fast -30 Grad hat das Messgerät angezeigt

..... dabei wird es bei Euch bestimmt vieeeeeeeel kälter als bei uns

LG

Dietmar

Alles anzeigen

Hallo Dietmar,

Du wirst es Live erleben..... 😊😊😊

Viele Grüße auch an Gaby

micha

Beitrag von „jamesbond“ vom 29. Oktober 2004 um 00:06

Dann tank ich voll..... und Standheizung auf Dauerbetrieb

LG

Dietmar

Beitrag von „micha899“ vom 29. Oktober 2004 um 00:15

Jetzt fehlt nur noch der passende Schnee!