

# Display Navi

## Beitrag von „VW-chen“ vom 3. Dezember 2010 um 11:45

Gestern war ich im Schneechaos unterwegs, ein Stau am anderen.

In solchen Situationen schätze ich das grosse Display mit Anzeige der Staus, Sperrungen usw. Gestern blieb das Bild einfach hängen. Es tat sich null, die Eieruhr wurde zwar angezeigt, aber auch nach 2 Stunden änderte sich nichts.

Das Navi funktionierte trotzdem einwandfrei, Dagmar sprach viel mit mir, das Display im Armaturenbrett ging auch.

Keine Ahnung warum der Bildschirm nichts anzeigte. Zielführung hab ich mehrfach neu gestartet, aber geändert hat es nichts.

Heute früh ist alles wieder in Ordnung.

Vielleicht nur ne Kleinigkeit, aber während der Fahrt hat mich das geärgert.

Woran kann das liegen ?

---

## Beitrag von „Arndt“ vom 3. Dezember 2010 um 12:48

[Zitat von VW-chen](#)

Woran kann das liegen ?

Vieleicht ist da still und heimlich Windows als Betriebssystem am Werk....

Quatsch beiseite. Das Navi ist ein Computer, der auch mal abstürzen kann. da hilft dann meistens nur AEG. Ausschalten, Einschalten, Geht wieder. Dummerweise muß zum kompletten ausschalten der T komplett abgeschlossen werden und meistens auch noch ein paar Minuten stehen.

---

## **Beitrag von „VW-chen“ vom 3. Dezember 2010 um 13:10**

OK, danke für den Tipp.

Er war komplett abgeschlossen nach Ankunft, stand dann 2 Stunden, wurde kurz bewegt, Navi baute sich aber nicht neu auf.

Nach einer weiteren Sitzung und Übernachtung ging es dann heute früh.

Seltsam war nur, dass nur teilweise auch die Schriften (Strassen, Autobahnbezeichnung) ausfielen.

Meiner Meinung nach nur ein Problem des Navi-Bildschirms, nicht des gesamten Systems.

Ich werds mal weiter beobachten.

---

## **Beitrag von „celsen“ vom 13. Dezember 2010 um 21:48**

Ich hatte heute dasselbe Problem. Die Tastenbeleuchtung lief, Sound kam aus den Lautsprechern, aber das Display blieb aus.

Habe es genauso gemacht, wie Arndt es beschrieben hat und dann ging wieder alles.

Das Navi im Dicken ist halt auch nur ein Mini-PC mit CPU, RAM etc., der ab und an mal aus für den Menschen nicht erklärbaren Ursachen nicht funktioniert. 😊

Beste Grüße,  
Marcel

---

## **Beitrag von „bub“ vom 21. Dezember 2010 um 12:17**

Der Fehler ist nicht alleine beim Navigieren aufgetaucht:

Bei meinem RNS510 ging im Radiobetrieb keine Eingabe über das Berührungssensitive Display mehr.

Nach ein paar Minuten war der Spuk vorbei. Ebenso ist mir aufgefallen, daß die Reaktionszeit

des Bildschirmes bei Kältegraden durchaus mal eine bis zwei Sekunden dauern kann.