

Standheizung FB anlernen

Beitrag von „lassenis“ vom 4. Januar 2011 um 19:43

Hallo,

welche Sicherung muss ich ziehen um die FB fuer die Standheizung anzulernen?

Habe original verbaute Standheizung + original VW FB.

Touareg V6 10/2008

Danke

Beitrag von „lassenis“ vom 8. Januar 2011 um 19:45

- Sicherungskasten links
- 2te Reihe von Oben (13Steckplaetze) hier die 2te von rechts 5sec Rausziehen.

dann innerhalb von 5sec auf Off druecken...

Fertig

Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 8. Januar 2011 um 20:14

Hallo.Sicherung 4 (Heizung) und 2 (Telestartempfänger)ziehen,nach dem stecken der Sicherungen wird im SH-SG ein Zeitfenster von ca.5 sek.geöffnet.In dieser Zeit muss am Telestarter die OFF oder AUS-Taste gedrückt werden,um den Telestarter anzulernen... Hinweis beim anzulernen Sender ca 2-Meter vom Fahrzeug entfernt,damit die Heckscheibenantenne das Signal aufnimmt....

Mfg:::Thomas.....

V6-TDI--Standheizung--Beheizte-Frontscheibe--WOWA--Hobby--540.....

Beitrag von „the_brain“ vom 27. Oktober 2012 um 14:15

Hallo,

kann bitte jemand verifizieren, was genau ich tun muss, um die FB anzulernen?

Müssen beide Sicherungen gezogen werden?

Soll die Zündung aus oder ein sein?

So, wie oben beschrieben, hat es bei mir leider nicht geklappt.

Danke!

Viele Grüße,

Björn

Beitrag von „M.C.Krohn“ vom 27. Oktober 2012 um 19:14

Wo sitzt denn das Standheizungssteuergerät beim 3,6 l Benziner? Beim Sicherungskasten links jedenfalls nicht....???

Wo sitzt die Glühkerze/Zündkerze der SH??

Grüße

m.c.

Beitrag von „the_brain“ vom 28. Oktober 2012 um 08:41

[Zitat von the_brain](#)

Hallo,

kann bitte jemand verifizieren, was genau ich tun muss, um die FB anzulernen?

Müssen beide Sicherungen gezogen werden?

Soll die Zündung aus oder ein sein?

So, wie oben beschrieben, hat es bei mir leider nicht geklappt.

Danke!

Viele Grüße,

Björn

Alles anzeigen

Hallo, hat sich erledigt.

Es funktioniert so, wie beschrieben.

Dass es bei mir nicht gleich funzte, lag an einer schwachen Batterie.

Nun ist alles gut!

Beitrag von „Becky“ vom 23. November 2013 um 12:37

[Zitat von feuerwehrmann](#)

Hallo.Sicherung 4 (Heizung) und 2 (Telestartempfänger)ziehen,nach dem stecken der Sicherungen wird im SH-SG ein Zeitfenster von ca.5 sek.geöffnet.In dieser Zeit muss am Telestarter die OFF oder AUS-Taste gedrückt werden,um den Telestarter anzulernen...

Hinweis beim anzulernen den Sender ca 2-Meter vom Fahrzeug entfernt,damit die Heckscheibenantenne das Signal aufnimmt....

Mfg:::Thomas.....

V6-TDI--Standheizung--Beheizte-Frontscheibe--WOWA--Hobby--540.....👍

Alles anzeigen

Hallo Experten,

gilt diese Belegung auch für den 3,0TDI Baujahr 2007? Das Handbuch gibt nur Sicherung 4 für die Standheizung an. Der 2 sind 12V- Steckdosen und Restwärme zugeordnet. Ich kann meine FB nicht anlernen, wenn ich die 4 abziehe und wieder einstecke. Standheizung (werksseitige Webasto mit Bedienung über Uhr/Kompass im Dachhimmel) funktioniert sonst tadellos, nur nicht über FB seit ich dort die Batterie ausgetauscht habe. Die Diode blinkt rot oder grün, d.h. Keine Verbindung zum Empfänger.

VG. Becky

Beitrag von „Becky“ vom 23. November 2013 um 13:37

[Zitat von Becky](#)

Hallo Experten,

gilt diese Belegung auch für den 3,0TDI Baujahr 2007? Das Handbuch gibt nur Sicherung 4 für die Standheizung an. Der 2 sind 12V- Steckdosen und Restwärme zugeordnet. Ich kann meine FB nicht anlernen, wenn ich die 4 abziehe und wieder einstecke. Standheizung (werksseitige Webasto mit Bedienung über Uhr/Kompass im Dachhimmel) funktioniert sonst tadellos, nur nicht über FB seit ich dort die Batterie ausgetauscht habe. Die Diode blinkt rot oder grün, d.h. Keine Verbindung zum Empfänger.

VG. Becky

Die 2 abziehen hat auch nichts gebracht ...

Beitrag von „Darragh“ vom 23. November 2013 um 14:11

Hallo Becky

Du hast nicht zufällig die Taste "ECON" im Bedienfeld der Klimaanlage aktiviert?
Ist diese aktiviert, lässt sich die STH nicht über die Fernbedienung einschalten.

Bitte überprüfe dieses, bevor du ein erneutes Anlernen durchführst, da du dich sonst vergeblich bemühst.

Beitrag von „Becky“ vom 23. November 2013 um 19:21

[Zitat von Darragh](#)

Hallo Becky

Du hast nicht zufällig die Taste "ECON" im Bedienfeld der Klimaanlage aktiviert?
Ist diese aktiviert, lässt sich die STH nicht über die Fernbedienung einschalten.

Bitte überprüfe dieses, bevor du ein erneutes Anlernen durchführst, da du dich sonst vergeblich bemühst.

Nö, ist nicht aktiviert. War schon zweimal beim freundlichen. Beim ersten mal meint er, Fernbedienung wäre kaputt. Hat nichts gemacht. Beim zweiten mal war angeblich der Empfänger defekt. Austausch käme auf 400€. Vom Anlernen hatte er noch nichts gehört. Könnte die Sicherung für den Empfänger die gleiche sein wie für den Kompass?
Wäre ein Bosch-Dienst evtl. kompetenter für die Webasto?

Beitrag von „Becky“ vom 24. November 2013 um 16:39

Hallo Gemeinde,

weiß denn wirklich niemand, wo beim 2007er 3,0TDI. die blöde Sicherung für den Empfänger der serienmäßigen STH sitzt? Auf 4 ist nur die 20A für die STH selbst. Bin ratlos und bekomme mein FB nicht neu angelernt.

Gruß und Dank

becky

Beitrag von „Becky“ vom 27. November 2013 um 20:33

Hallo@ all,

so, war gestern beim freundlichen. Der wollte die FB anlernen über Diagnosesystem. Das Gerät meldet auch Erfolg und eine ID für den Sender wird im Empfänger angelegt. Dennoch funktioniert es nicht. Wenn der Empfänger wieder ausgelesen wird, ist die ID wieder weg. Der

Meister meint, dass wohl im Empfänger ein Defekt vorliegt. Eventuell ist aber auch die Zusatzbatterie zu schlapp. Ich versuche es jetzt erstmal mit Laden der Batterie. Sie ist immerhin aus 2007 und könnte hinüber sein. Eine neue kostet € 343,-- plus Steuer!!!
Die Sicherung für den Empfänger ist auch beim 2007er 3.0 TDI die 2 auf der Fahrerseite. Wurde mir in der Werkstatt bestätigt.
VG. Becky

Beitrag von „Silberkorn“ vom 29. November 2013 um 21:51

Hallo Leute,

ich fahre einen 2007er T1 Facelift V6TDI.

Der Händler bei dem ich ihn gekauft habe hat mir eine Webasto Telestart T91 mit verbaut als Standheizungskontrolle.

Da mit der Handender kaputt gegangen ist brauch ich einen neuen.

Zum anlernen des neuen Senders muss ich ja an den Empfänger.

Wo wird der vermutlich verbaut sein?

Wo muss ich den suchen?

Danke euch.

Gruß

Alex

Beitrag von „Darragh“ vom 29. November 2013 um 22:30

Zitat von Silberkorn

[...]Der Händler bei dem ich ihn gekauft habe hat mir eine Webasto Telestart T91 mit verbaut als Standheizungskontrolle.

Da mit der Handender kaputt gegangen ist brauch ich einen neuen.

Zum anlernen des neuen Senders muss ich ja an den Empfänger.[...]

Hallo Alex

Dazu brauchst du nicht an den Empfänger ...

Du hast zwei Möglichkeiten ...

- 1.) Ab zum Freundlichen, der wird dir die FB über das VCDS anlernen ... aber das kostet
- 2.) oder du versuchst es so wie hier beschrieben: (betrifft den Sicherungskasten Fahrerseite)

[Zitat von feuerwehrmann](#)

Hallo.Sicherung 4 (Heizung) und 2 (Telestartempfänger)ziehen,nach dem stecken der Sicherungen wird im SH-SG ein Zeitfenster von ca.5 sek.geöffnet.In dieser Zeit muss am Telestarter die OFF oder AUS-Taste gedrückt werden,um den Telestarter anzulernen...

Hinweis beim anzulernen Sender ca 2-Meter vom Fahrzeug entfernt,damit die Heckscheibenantenne das Signal aufnimmt....

Viel Erfolg

@ MOD's: bitte zusammenfügen: [KLICK](#)