

# Motor Undicht

## Beitrag von „Butze“ vom 11. Januar 2011 um 20:01

Hallo T-regs

habe oil in Fahrtrichtung recht entdeckt, erste Prognose Ventildeckel-Dichtung oder Turbe.Bin mal gespannt was auf mch zu kommt.Mus bei der Ventildeckel-Dichtung auch der Motor Raus.  

---

## Beitrag von „Butze“ vom 12. Januar 2011 um 17:29

So habe bescheid bekommen Turbo rechts defekt, gibt bestimmt ne Tolle Rechnung

Gruß Butze

---

## Beitrag von „V6-Driver“ vom 12. Januar 2011 um 17:52

### Zitat von Butze

So habe bescheid bekommen Turbo rechts defekt, gibt bestimmt ne Tolle Rechnung

Gruß Butze

hast du keine Garantie mehr von volkswagen??

.

---

### **Beitrag von „Butze“ vom 12. Januar 2011 um 21:26**

Habe ich noch aber die zahlen auch nicht alles, aber egal wird repariert-

Gruß Butze

---

### **Beitrag von „Butze“ vom 18. Januar 2011 um 16:27**

Hallo Leuts

Habe bescheid bekommen, es ist eine Schraube am Turbolader abgebrochen-

Motor muß raus, macht mann jetzt am besten beide Turbos und wasserpumpe usw.

neu was meint Ihr. Wäre nett ein paar Antworten zu bekommen.Motor V 10.

Gruß Butze

---

### **Beitrag von „Butze“ vom 19. Januar 2011 um 17:15**

Entschuldigung für die Frage, aber so viele Antworten hätte ich nicht

erwartet.

Trotzdem schöne Grüße Butze

---

### **Beitrag von „Butze“ vom 27. Januar 2011 um 20:44**

[Zitat von Butze](#)

Hallo Leuts

Habe bescheid bekommen, es ist eine Schraube am Turbolader abgebrochen-  
Motor muß raus, macht man jetzt am besten beide Turbos und Wasserpumpe usw.  
neu was meint Ihr. Wäre nett ein paar Antworten zu bekommen. Motor V 10.

Gruß Butze

Alles anzeigen

So Motor ist raus, es sind zwei Vakuumpumpen undicht, Ventildeckel müssen neu,  
und die Anschlüsse der Abgasanlage am Motor müssen neu, Wasserpumpe wird gewechselt  
und ein Flachriemen alles für 3500.00€ . Turbos sind OK.

Gruß Butze