

Phantom in der Mittelkonsole

Beitrag von „Medicman“ vom 19. Januar 2011 um 18:25

Hallöchen! Heute ist mir wieder etwas seltsames aufgefallen, hauptsächlich wenn ich gefahren bin und der Motor AUS ist - dann höre ich häufig, weiß nicht ob es "Kälte-Witterungs" abhängig ist, ein "elektrisches Knarren/Knistern" unter der Mittelkonsole, etwa Höhe Getränkehalter. Anbei mal das Geräusch, welches ich mit meinem Handy aufgenommen habe. Nach etwa 1-2 sek. hört man es. Könnt Ihr mir bitte sagen, was das nun wieder ist? Hier im Forum habe ich unter "Geräusch Mittelkonsole" zwar etwas gefunden, aber nichts, was auf mich passt. Hoffe die mp3 Datei hilft bei der Diagnosefindung!

Ig
Denis

Beitrag von „Kong Racer“ vom 19. Januar 2011 um 20:06

Hallo Denis,
die Suchfunktion hilft dir eventuell weiter.

[--Klick hier--](#)

Gruß 
Niels

Beitrag von „Medicman“ vom 19. Januar 2011 um 20:18

[Zitat von Kong Racer](#)

Hallo Denis,

die Suchfunktion hilft dir eventuell weiter.

[--Klick hier--](#)

Gruß 
Niels

danke,diesen post kenne ich bereits - es handelt sich aber bei meinem Geräusch um KEIN mechanisches, sondern um ein "elektrisches", so als würde man irgend etwas "kurzschließen" wollen, eben ein "zischen", welches aber NICHT hinter der Klimaanlage (wie in deinem Post) sondern direkt UNTER den Bächerhaltern lokalisiert ist.

Beitrag von „miez“ vom 19. Januar 2011 um 21:14

Medicman, das ist nicht das selbe Geräusch das ich hatte... mit Mittelkonsole meinte meine Definition die direktion des Navi / Kilmatronic ! Wenn deines aus dem Bereich Getränkehalter kommt, kannst du die Stellenmotore der Lüftung ausschliessen. Gruss miez

Beitrag von „Medicman“ vom 19. Januar 2011 um 21:18

Ja,danke. Es hoert sich so an ,als würde hochstrom durch eine Leitung fliesen.

Beitrag von „macko“ vom 19. Januar 2011 um 22:01

Hast du Doppelklimaanlage?

Beitrag von „Medicman“ vom 19. Januar 2011 um 22:13

[Zitat von macko](#)

Hast du Doppelklimaanlage?

wenn du meinst für fahrer/Beifahrer und hinten sitzende, dann ja...wieso fragst du?

Beitrag von „juma“ vom 19. Januar 2011 um 22:27

Servus,

[Zitat von Medicman](#)

[...]ja...wieso fragst du?

Spannungsversorgung für die Bedienelemente der 4C laufen dort unten durch, genauso wie die für die 12V-Steckdose...steckt da ein Stromabnehmer drin?

Beitrag von „Medicman“ vom 19. Januar 2011 um 22:33

[Zitat von juma](#)

Servus,

Spannungsversorgung für die Bedienelemente der 4C laufen dort unten durch, genauso wie die für die 12V-Steckdose...steckt da ein Stromabnehmer drin?

hallo ulli,

nein, die Steckdosen sind leer.

Das Geräusch jedenfalls hört sich so an, als fließe Hochstrom durch eine Leitung (Geräusch klingt so wie bei einem Hochspannungstrafo...zu mindest erinnert mich das daran) , bzw. wie bei einem Kurzschluss. Hast Du Dir das Geräusch anhören können?

Beitrag von „coala“ vom 19. Januar 2011 um 22:45

Hallo,

schwer zu sagen, aber das erinnert mich eher an knatternde Einspritzgeräusche an Kältetechnischen Anlagen. Hochspannung ist es sicher nicht 😊 - die hat hier nichts verloren. Eher noch ein Stellmotor oder Proportionalventil, aber das ist natürlich alles reine Spekulation. Vorschlag zur Eingrenzung: Klimakompressor (AC) abschalten und dann nach dem Ende der Fahrt nochmals lauschen, ob das Geräusch immer noch da ist.

Grüße
Robert

Beitrag von „macko“ vom 19. Januar 2011 um 22:45

4 Zonen Klima bedeutet, du hast noch ein Klimabedienteil für die hintere Sitzbank. Ist das Geräusch nur bei Motorstart zu hören, oder auch schon bei Zündung an?

Falls Du wirklich 4 Zonen Klima hast, sitzen im Bereich der hinteren Ausströmer insgesamt 4 Stellmotoren, die ggf defekt sein können oder Geräusche verursachen können. Musst halt mal von der Rücksitzbank aus das Geräusch hören...

In deinem mp3 hört es sich an, wie wenn die Auspuffanlage beim Startvorgang gegen irgendwas schlägt...

gruss

Beitrag von „juma“ vom 19. Januar 2011 um 22:46

Servus,

[Zitat von Medicman](#)

[...]Hast Du Dir das Geräusch anhören können?

ich habe derzeit keine Boxen an meinem provisorisch aufgestellten PC. Hatte mich schon gewundert, dass es so leise ist...:o

Abgespielt wurde es...tut mir leid; die "hörenden Hände" sind mir derzeit gebunden...

Beitrag von „Medicman“ vom 19. Januar 2011 um 22:53

Zitat von macko

4 Zonen Klima bedeutet, du hast noch ein Klimabedienteil für die hintere Sitzbank. Ist das Geräusch nur bei Motorstart zu hören, oder auch schon bei Zündung an?

Falls Du wirklich 4 Zonen Klima hast, sitzen im Bereich der hinteren Ausströmer insgesamt 4 Stellmotoren, die ggf defekt sein können oder Geräusche verursachen können. Musst halt mal von der Rücksitzbank aus das Geräusch hören...

In deinem mp3 hört es sich an, wie wenn die Auspuffanlage beim Startvorgang gegen irgendwas schlägt...

gruss

Also als ich die Aufnahme gemacht habe war Motor Aus und Zündung aus!Klima aus. Das Geräusch hoere ich quasi immer wenn es sehr kalt draussen ist und direkt nach dem einteigen.

Beitrag von „macko“ vom 19. Januar 2011 um 23:00

Also nach dem Einsteigen höre ich maximal das Summen des RNS510.

Die Lüftungsklappen etc dürften da noch nicht arbeiten.

Beitrag von „Darragh“ vom 19. Januar 2011 um 23:03

Eventuell sind das aber auch die Stellmotoren der Sitzverstellung?

-- beim einsteigen gegen eine der Taste gekommen---
-- Memoryposition noch nicht erreicht --

.

Beitrag von „Medicman“ vom 19. Januar 2011 um 23:18

Ich denke ich werde einfach mal zum Händler fahren und ihn lauschen lassen

Beitrag von „FrankS“ vom 20. Januar 2011 um 01:57

[Zitat von Medicman](#)

Also als ich die Aufnahme gemacht habe war Motor Aus und Zündung aus!Klima aus.
Das Geräusch höere ich quasi immer wenn es sehr kalt draussen ist und direkt nach dem einteigen.

Ich beteilige mich auch mal an den *Spekulationen*:

Kann es die Kraftstoffpumpe sein, zumindest beim Benziner läuft diese beim Öffnen der Fahrertür kurz an, um weiter vorne im Motor in irgendeinem Vorratsbehälter schonmal Druck aufzubauen. Kann ja sein, dass sie im Winter, wenn es kalt ist, etwas länger bzw. mehrfach hintereinander anläuft?

Gruß

Frank

Beitrag von „macko“ vom 20. Januar 2011 um 14:10

Hab heute nach dem Aufsperrern genau hingehört, ist eindeutig das RNS510 mit Lüfter und Festplatte, die ihre Geräusche da abgeben.

Hör mal genau hin...