


# Systemfehler behoben

**Beitrag von „Steinbock“ vom 26. Januar 2011 um 01:47**

Hallo zusammen,

vor kurzem wollte ich mit dem Dicken losfahren, ging aber nicht, weil die Parkposition sich nicht mehr verstellen ließ. Anzeige im Display: "Systemfehler, ...Werkstatt...". Der Freundliche kam mit Abschlepper. Seine Diagnose: Steuergerät f. Kessy möglicherweise defekt.

Das Ersatzteil kostete 2,85 € (irgendeine Sicherung im Zentral-Leitungssatz!). Restkosten des Ein- und Ausbaues: Schlappe 1.000,00 €! Das Steuergerät ist wohl unter der Mittelkonsole angebracht, weswegen die Sitze, die Verkleidung der A-Säule, der Bodenbelag und die Einstiegsleisten raus mussten.

Toll ! Bin begeistert. Da haben die Ingenieure bei der Planung des Dicken so richtig nachgedacht....

Freundliche Grüße

Steinbock