

## Nach 20min Fahrt Ruckeln bis 3000 U/min

Beitrag von „Goldman85“ vom 8. Februar 2011 um 21:55

Hallo liebe T-Regs Fans.

Habe einen V10TDI 5,0l mit 147´800km auf der Uhr (Baujahr 04/2004).

Jetzt habe ich das Problem, dass nach ungefähr 20min normaler Fahrt (beschleunigen, bremsen), ein Ruckeln im 4,5 und 6 Gang. Drehzahl dagegen fällt nicht ab (wie in anderen Threads bereits erklärt wurde).

Eben halt nur ein Ruckeln und daher Beschleunigung auch weniger als normal.

Das macht mein Dicker während der ganzen Fahrt, bis der Motor abgestellt ist. Hatte jemand ein ähnliches Problem.

Danke im voraus.

PS: Termin beim 😊 erst in 2 Tagen

---

## Beitrag von „ferdy“ vom 2. Juni 2011 um 12:10

Hallo hab Deine Frage bzw. Bericht erst heut gelesen. Hatte das selbe Problem. Hat der 😊 aber vorgestern behoben. War der Schiebekasten vom Getriebe. Und was war es bei Dir ? Gruß Ferdy