

Probleme mit dem Steuerteil

Beitrag von „drbiker“ vom 19. Februar 2011 um 14:48

Hallo liebe Toureg Freunde,

ich bin der Frank, komme aus karlsruhe und besitze seit November einen T II V6 Diesel Von Anfang an gab es Probleme mit dem Steuerteil: Tempomat, ACC alles das hat nicht funktioniert. Jetzt ist der Wagen schon fast 3 Wochen in der Werkstatt 😞, ohne das ein Ende in Aussicht ist. Hat jemand ähnliche Probleme oder ist es sogar ein generelles Problem?

Grüße aus Karlsruhe

Frank